

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕393号

签发人：杨秀兰

关于对四川片区商业单位安全检查的通报

各公司：

为加强四川片区商业单位安全工作的监督检查，指导各公司开展正常的安全生产工作，确实维护公司内部安全稳定。二〇一二年八月下旬，集团公司安全办由刘（晓峰）总带队，与桐阁君股份公司保卫部联合对四川片区商业单位进行了较为细致的安全检查，对各公司检查出的安全隐患与该单位责任人进行了面对面的交流，并要求限期整改，现将此次安全检查的情况通报如下：

序号	被检查单位	存在的主要隐患	备注
1	四川自贡医药有限公司	1、仓库灭火器配置不合理，部分有小型灭火器，仓库区域无禁火警示标志。 2、公司大门进入库区处无禁烟及限速安全提示标志。 3、仓库内的壁扇脱落，易发生线路短路。 4、仓库电脑部分插线板使用不规范。	以上隐患限2012年9月20日之前整改完毕，并将整改情况报股份公司保卫部备案。

		5、门市临时库房线路不规范，乱接乱搭，线板损坏，插线板多路连接，增加了负荷。 6、24 小时售药门店无监控设施，存在安全隐患，需增加监控设备。 7、中心店灭火器过期，线板使用超负荷，无贵细进出库登记及交接记录。	
2	四川太极大药房连锁有限公司	1、仓库开票室电脑线路不规范，插线板多路连接，增加了负荷。 2、门市网店网络线路不规范。	以上隐患限 2012 年 9 月 20 日之前整改完毕，并将整改情况报股份公司保卫部备案。
3	成都西部医药经营有限责任公司	该公司仓库区域内各电脑工作区插线板超负荷工作，易发生短路	以上隐患限 2012 年 9 月 20 日之前整改完毕，并将整改情况报股份公司保卫部备案。
4	四川德阳荣升药业有限公司	1、仓库超市电脑插线板使用负荷较大，库区纵深较大，灭火器配置不够，需增加 2 具。 2、临时杂物间堆放较零乱，应规范堆放，及时处理。 3、临时发电输出线应穿管固定。 4、二楼常温库卷帘门开关线路不规范，库区禁烟标志已损坏，字迹不清，需重新更换安全标志。库区内灭火器配置不够，需增加 2 到 4 具灭火器。 5、库区避雷针受地震影响损坏，应及时修复。	以上隐患限 2012 年 9 月 20 日之前整改完毕，并将整改情况报股份公司保卫部备案。

		6、荣升 6 店经营面积 150 平方米，灭火器配备不够，应急照明 2 台不工作，需检查、维修、更换。 7、荣升 12 店电脑线板超负荷运行，2 具灭火器过期，2 个应急照明未工作。 8、荣升旗舰店贵细进出库房应规范，2 个应急照明未工作，应检修。 9、单位第一负责人参与安全检查次数不够。	
5	四川德阳大中药业有限公司	1、超市监控有三路黑屏。 2、四楼器械库无灭火器、注射及片剂区均无灭火器。 3、一类、二类精神药区域无视频监控，需安装监控负责监督。 4、直营 7 店灭火器配置少一具，线路不规范。 5、直营 1 店灭火器配置少一具，线路不规范。 6、门市网点无安全巡查记录。	以上隐患限 2012 年 9 月 20 日之前整改完毕，并将整改情况报股份公司保卫部备案。

以上安全隐患希各单位引起高度重视，并举一反三，加强本单位的安全管理，各单位分管领导及职能部门要经常深入工作一线，解决及整改各库房、门市及重点部位的安全隐患，认真细致地做好安全记录及安全培训宣传工作，积极加强“四个能力”建设的同时，努力营造良好的安全生产环境，确保公司正常的经营秩序，确保党的十八顺利召开。

特此通报

二〇一二年九月十一日

主题词： 安全检查 通报

抄送：集团公司安全办，保卫处，刘晓峰总

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2012 年 9 月 11 日印发

打印：卢骥

校对：张付云

（共印 6 份）