

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕1245号

签发人：陈建国

关于二季度安全检查情况通报的通知

各公司、厂：

二季度国内安全生产事故频发，给国家和人民的生命财产造成了巨大损失，为了加强公司的安全生产工作，防范安全事故发生，集团公司安全办在“安全生产月”活动期间，就“安全生产月”活动开展情况及二季度各单位开展的安全工作进行大检查，现将检查情况通报如下：

一、主要的基本情况：

从检查的基本情况来看，各单位积极的开展了“安全生产月”活动，通过安全专题会、安全法规和安全技术知识培训、专栏、宣传册、横幅、专项安全检查、安全应急演练等形式开展了安全活动，查出隐患并进行了整改。但在检查中也发现还

存在许多问题，须引起各单位高度重视。

二、检查中发现存在的主要安全隐患：

隐患单位	主要安全隐患	备注
1、涪陵药厂	①一分厂、十分厂、李渡仓库部份灭火器过期； ②十一分厂锅炉压力附件临近有效期； ③八分厂防爆区有一班长带入手机；电焊机、切割砂轮在此区域； ④污水处理站没有入池安全须知。	
		责成药厂罚款
		责成药厂罚款
2、印务公司	①一、二车间安全活动学习次数不够； ②一、二车间安全检查次数不够。	责成该厂罚款
3、国光厂	①危化品（乙醚）管理不规范，未实行双人双锁管理； ②锅炉房夜间压火运行无人值守。	
		责成该厂罚款
4、武陵山国家森林公园	①隐患通知书出具不规范，无隐患复查情况。 ②天语宾馆须建立消防安全管理制度，按宾馆行业消防安全规范，落实每天定点定时防火巡查及记录。 ③天池水源安全管理，并安装监控镜头，水质卫生指标检测。	
5、旅游建设公司	①加快天语宾馆消防申请及报验； ②宾馆（厨房）液化气罐应建单独的储存间。	
6、长寿湖高峰岛	①边坡水泵房、水池等重点、危险部位未设安全警示标志； ②变压器配电房堆放杂物； ③厨房门被堵塞，应保持消防通道畅通； ④安全检查，学习活动次数不够。	
		责成该公司罚款
7、桐君阁药厂	①车间包装四区和包装 3 室各有一个接线板超负荷； ②包装车间通道安全标识不够； ③制剂车间一配电箱灰尘较多，并放有杂物，消防通道占用； ④机修车间乙炔和氧气瓶混放； ⑤前处理车间有占用消防通道现象，粉碎机皮带防护罩未用。	
		责成该厂罚款
		责成该厂罚款

隐患单位	主要安全隐患	备注
8、西南药业	①大片剂车间：条形码扫描机插座超负荷；灭火器配置不合理；维修组安全活动记录不规范，部分无学习内容，无安全检查记录；	无安检记录，责成该厂罚款
	②口服液车间：回收浓缩器 2 个仪表过期；车间一通道配电箱内灰尘较多；占用消防出口通道；无安全检查记录；消防监控室无人值守。	无安检记录，责成该厂罚款
9、中药二厂	①锅炉房和浓缩车间各有 1 压力表过期；	
	②机修车间氧气瓶放置不合理； ③一车间烘房消毒柜有漏水现象； ④老厂成品库一接线板放在地上且超负荷； ⑤老厂成品库 3 楼一配电箱无盖，离成品较近，一电线裸露。	责成该厂罚款
10、塑料四厂	①消火栓被遮挡； ②库房材料堆码过高且倾斜。	
11、桐君阁股份公司（抽查）	连锁公司：分公司兼职安全员应定期对所属药店、物业进行安全检查和指导。 批发公司：①仓库一角环形通道堵塞； ②发电机房柴油用塑料桶装； ③合格品库门口有一照明灯线裸露； ④麦德龙仓库负三楼因改变使用用途没进行消防申报验收。 中药材市场：①部分消防通道被占用； ②发现一顾客在市场内吸烟。 医保公司：①仓库电梯设备运行间堆有杂物； ②仓库年代已久电气线路应请电气专业技术人员检查； ③仓库灭火器配置数量不够。 成都西部：①部分配电箱积尘较多； ②部分插线板使用超负荷； 桐股本部大楼：三楼消防报验。	
12、涵菡物业公司	①办公楼变压器配电室无人值守； ②办公楼变压器配电室杂物间凌乱，插座乱拉。	
13、西成公司	开展演练使用后灭火器未及时补充。	

隐患单位	主要安全隐患	备注
14、四川太极制药厂	① 新厂锅炉房、配电室等重点部位无安全警示标语； ② 化剂库要严格出入登记，提醒出入人员交出烟、火，关闭手机。	
15、南充药厂	① 前处理车间暂存库内有电瓶车充电，电瓶车充电应统一集中在安全地带； ② 工人进行切药喂料操作时未戴手套； ③ 部分压力表过期未检测； ④ 部分消防水带损坏需更换； ⑤ 车间部分插线板超负荷； ⑥ 二车间送风除尘系统应定期清理积尘。	
16、天诚药厂	① 部分配电箱积尘较多且放有杂物； ② 锅炉压力表过期未检测，左水位表停用（损坏）无水位警戒线，单表运行存在较大隐患； ③ 酒精库保管员未按要求接受岗前培训； ④ 制剂车间插座使用超负荷。	责成该厂罚款
		责成该厂罚款
17、绵阳药厂	① 车间通道被占用； ② 五车间检查、学习、培训等资料需规范； ③ 酒精库呼吸阀应按安监局要求、时限进行整改。	
18、浙江东方制药	① 外包装有一接线板超负荷； ② 配电箱积尘较多； ③ 乙炔瓶和氧气瓶混放。	自查
		责成该厂罚款
19、藏药厂	① 生产区洁净区未安装安全疏散指示标志； ② 一车间制丸室和破碎阀电气线路不规范； ③ 二车间压缩空气稳压罐壁厚达不到安检要求； ④ 危险作业管理制度欠缺，没有岗位设备安全操作规程。	自查
20、天胶厂	① 化剂库未安装换气设备，未挂危险品警示牌； ② 包装废弃物未及时处理影响安全通道。	自查
21、滩子口仓库	① 加强危房的巡查，拉出警戒线； ② 库区电气超负荷；落实协调有关单位外接电源，确保电气安全。	

三、各单位要对照检查，举一反三，落实整改；对隐患“零容忍”要严格处罚；形成良好的企业安全文化。



太极集团有限公司办公室

2013年7月25日印发

拟稿：彭松林

校核：谭君
