

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2014〕468号

签发人：陈建国

一季度安全检查情况通报

各公司、厂：

为了加强安全生产工作，防范安全事故发生，集团公司安全办对各单位进行了一季度安全大检查，现将安全检查情况通报如下：

一、检查中发现存在的主要安全隐患：

隐患单位	主要安全隐患	备注
涪陵药厂	1、车队一配电箱灰尘较多，电工维修室插座烧坏，应及时修理； 2、大输液仓库中间楼道应增设灭火器，禁止在仓库消防通道上锁； 3、五分厂消防器材被遮挡，消火栓内放有杂物，灭火器放置地点少； 4、一分厂一月份未按公司要求开展安全活动； 5、天美报废仓库楼梯护栏锈蚀严重，应及时维修，库内电线有乱拉现象； 6、天井包材库未按规定留出安全通道； 7、十二分厂二楼分汽缸压力表未标注红线；	

隐患单位	主要安全隐患	备注
	8、八分厂一、二月份未按要求开展安全活动。	
印务公司	1、一、二新车间配电室无门，配电柜无门且室内放有油漆桶和杂物； 2、临时仓库货物堆码过高，防火措施有缺陷； 3、车间内有几处叉车乱停放在通道上。	
国光厂	1、一季度未按规定召开安全专题会； 2、车间安全检查和活动流于形式； 3、机修车间，配电箱灰尘较多且放有杂物； 4、锅炉晚上压火运行，无司炉工值守，属重大缺陷； 5、榨菜原料池，配电箱灰尘较多。	第4条、罚款200元； 责成第一负责人立即整改。
南山植物园	1、边沟杂草应及时清理； 2、办公楼电线有乱拉现象。	
中药饮片厂	1、三楼喷码室接线板超负荷。	
阿依达饮料厂	1、锅炉房，锅炉一边压力表未标注红线；未按规定配备2名司炉工上班；无运行记录和安全阀手动检测记录；没有对锅炉水质进行检验；门口应有明显警示标志；属重大缺陷。 2、车间应有安全警示牌； 3、车间未按要求开展安全检查和活动； 4、动火作业证未按要求填写； 5、公司安全生产责任制应以红头文件颁发。	
武陵山国家公园	1、凤凰宾馆配电房运行记录不全，变压器及配电柜没有年检及维护； 2、凤凰宾馆有几个房间在没有人的情况下烤火炉、电视未断电，还有房间使用电炉； 3、大易酒店有的员工宿舍在没有人的情况下烤火炉未断电。	
长寿湖高峰岛	1、变压器前端10KV避雷器没有年检。	
桐君阁药厂	1、包装车间，二月份未按要求开展安全生产检查； 2、机修车间，一电线接线盘闸刀盖板脱落，砂轮机房配电箱无门； 3、配电房，未按要求定时巡查且灰尘较多； 4、变压器，门口应有警示牌，门口路灯罩损坏； 5、包材库，门口应配备灭火器。	
塑料四厂	1、托盘车间，进设备处一气压表未校验，混料处消防栓被遮挡。	
西南药业	1、酒精库，应安装浓度报警装置； 2、冻干粉针车间，包装室插座超负荷，一楼消防安全门开不到位； 3、口服液车间，配电室上面漏水； 4、口服固体制剂车间，部分灭火器过期，且有遮挡	

隐患单位	主要安全隐患	备注
	现象; 5、粉针制剂车间,预留车间(厂房)堆放的杂物有安全隐患,要加强检查; 6、小针车间,维修组灭火器过期; 7、老片剂输液库,日光灯(白炽灯)线路应清理。	
集团办公区域	1、广告公司控温控湿柜 24 小时运行,节假日及下班后保卫处值班人员要加强巡查; 2、电商公司,电源线凌乱,插座未固定,线路应穿管; 3、变电站应坚持 2 小时巡查; 4、销总管理部接线板超负荷; 5、法律处空调室外机松动。	
批发公司	1、批发中心仓库,库区内有用电热壶烧水,应杜绝; 2、配送中心仓库,与连锁公司相连的安全门关闭,应开启; 3、酒精和药酒应同其他药材分开存放,才符合危化品消防要求; 4、二楼非药品处电线应穿管。	
成都西部	1、A1 库办公区域部分接线板超负荷,电源线路凌乱,应清理,酒精库和双氧水库要加强管理; 2、A2 库外用药库处堆码不规范; 3、B1 库颗粒库处堆码过高,个别插座脱落; 4、超市要对电器加强管理。	
四川太极	1、注二车间,安全门应有警示条; 2、配电室至各车间电缆走向应有标识; 3、天然气总站至厂区内管道走向应有标识; 4、原料车间(老厂)配电箱灰尘较多。	
成都商务宾馆	1、高压配电室门口应有警示标志。	
绵阳药厂	1、二车间 3 楼外包装一接线板超负荷; 2、制丸二班洁净区消防通道被占用; 3、五车间未按要求开展安全检查; 4、四车间未按要求开展安全检查。	
天诚药厂	1、新前处理车间,安全操作规程未上墙; 2、中药材库,堆码不规范,药材包之间未留间距; 3、废纸箱处应放置灭火器; 4、A3 大楼施工现场氧气乙炔安全间距不够; 5、六车间消防通道被占用。	
南充药厂	1、机修车间,一木质配电板不符合要求,应整改; 2、酒精库,酒精储罐接地线脱落; 3、二车间,外包装室一配电箱放有杂物; 4、切药室,配电箱灰尘较多;	

隐患单位	主要安全隐患	备注
	5、车库地下室，配电箱应上锁。	
中药二厂	1、厂区水塘旁应设置警示牌； 2、包装车间，灭火器配置较少； 3、制剂楼，三楼通道楼梯口被堵塞，安全门被堵塞； 4、丸剂车间，配电箱积尘过多； 5、混合工序门口通道堵塞； 6、消防控制系统应尽快投入使用。	

二、各单位对照检查中发现的安全隐患，及时整改隐患，并对其发现的安全问题要处罚，加深印象，要举一反三，加强安全检查，防止安全事故发生，各单位领导必须高度重视。

在此次通报中有重大缺陷的单位，务必在 4 月 30 日前整改完毕，并书面将整改情况报集团安全办，逾期未落实。将对该单位主要负责人罚款 2000 元，分管设备领导罚款 1000 元，分管安全领导罚款 1000 元。

特此通报



太极集团有限公司办公室

2014 年 4 月 14 日印发

拟稿：王庆

校核：王庆