

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2015〕1863号

签发人：陈建国

关于年终安全检查情况通报的通知

各公司、厂：

为确保当前安全生产形势平稳，有效落实安全生产工作，防范安全事故发生，进一步抓好集团公司各单位安全生产工作，集团公司安全办近期对下属单位进行了年终的安全检查，发现的一些安全问题，也给各单位敲响警钟，特别是岁末年初历来是安全生产的关键时期，各单位一把手要对自家的安全生产情况“回头看”、查漏补缺，再忙、安全不能忘！

现将安全检查的情况通报如下：

一、检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	南充药厂	①前提车间：二楼酒精防爆车间违规动焊、并且车间地面酒精横流。 ②石油醚没设专门的危化品仓库。 ③燃气锅炉房发现有吸烟现象。 ④锅炉房：高低水位警戒红线未标；中午司炉工脱岗。	严重安全隐患
		⑤危化品仓库、酒精库管理人员应培训持证上岗。 ⑥化试库：危化品要分类存放。 ⑦酒精库：门口应有静电消除装置。 ⑧酞剂车间：二楼防爆区域有一普通插座，不符合防爆要求。 ⑨车间及库房外围应增设灭火器。 ⑩酒精防爆车间、酞剂车间安全警示牌不符合要求。 ⑪地下电缆、天然气管道没有警示标识。	
2	天诚制药	①发电机储油间：油箱下应设置沙盘。 ②配电室：绝缘棒未定期检验。 ③锅炉房：分气缸上压力表过期未校验。	
3	绵阳药厂	①四车间：一灭火器被遮挡。 ②六车间（天诚厂区）：10月下旬至11月上旬未开展安全活动。 ③配电室：绝缘棒未定期检验。 ④部分安全生产台账未更新。	
4	川太极	①注一车间：10、11月未按公司要求每周进行一次安全检查。 ②部分安全生产台账未及时更新。	
5	成都西部	①A1库底楼：冷藏库旁防火卷帘门失效。	
6	成都商务宾馆	①各楼层走廊通道两边的窗户上应张贴“严禁攀爬”的警示标语。	
7	涪陵药厂	①五分厂：往复式切药机的转动轮需安装防护罩。 ②八分厂：应明确、划分防爆电气区域。 ③十一分厂：维修班一插座损坏，且旁边放有水桶，存在电气安全隐患。 ④厂区内车辆超速行驶。 ⑤三分厂：配电室绝缘工具未定期检验。	

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
		⑥四分厂：部分消防通道被占用。 ⑦七分厂：4具灭火器过期；仓库未留出消防通道。	
8	南山植物园	①森林防火隔离带需清理完善。	
9	国光厂	①酱油车间：灭菌室没开照明灯光，摸黑作业；灭菌罐出瓶操作工未按安全操作规程作业、不安全；且安全操作规程未上墙。 ②配电室：绝缘棒未定期检验。 ③安全隐患台账未更新。	
10	太极印务	①包装车间：分切机旁一灭火器被遮挡。 ②说明书生产线：门口一消火栓内堆放杂物。 ③厂领导没有参加中夜班值班、巡查。	
11	中药饮片厂	①安全管理制度需重新修订。 ②部分安全生产台账未及时更新。 ③领导安全检查没有记录。	
12	长寿湖高峰岛	①配电室后面的门上应有明显的警示标志。 ②茶楼要加强对烤火炉的使用管理。 ③应及时清理边沟落叶，注意森林防火。 ④没有领导带队安全检查。 ⑤安全管理制度需重新修订；安全生产台账建立不完善。	
13	香樟林公司	①白家种植区：没有防火警示牌。 ②安全检查和安全会议记录不规范。 ③安全管理制度需重新修订，并针对部门、员工签订安全责任书。 ④要加强对农药的使用管理，需双人双锁，复核检查。 ⑤安全生产台账建立不完善。	
14	塑料四厂	①圆盘锯旁的消火栓、灭火器被遮挡。 ②企业特种作业人员台账未及时更新。 ③露天成品库：公路、厂房边无防火警示牌。	
15	桐君阁药厂	①2台功率为1250KVA、1台功率为800KVA的变压器配电室应设专人值班。	严重安全隐患
		②危险性较大生产设备管理台账、企业特种作业人员台账未及时更新。	
16	西南药业	①口服固体制剂车间：安全活动未按要求开展；	

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
		包装组传输线一女工未按要求将头发盘入工作帽内。 ②口服液体制剂车间:安全检查记录12月缺2次;灌装室一安全门被堵塞。 ③安全管理制度需重新修订。	
17	桐君阁股份公司	①需完善对下属单位的安全管理。	
18	医院公司	①中药库、药品库部分灭火器过期;灭火器被遮挡。	
19	医保公司	①黎树湾仓库:一楼门口灭火器、消火栓被遮挡;二楼楼梯口灭火器被遮挡。	
20	中药材公司	①安全检查和安全会议记录不完善,需规范。 ②益寿堂:每日安全巡查记录有代签现象。	
21	连锁公司	①无主要领导带队安全检查。 ②杨家坪西部店:打粉室内发现大量烟头。	严重安全隐患
		③储奇门西部店:打粉室门口灭火器过期,应及时更换。 ④沙坪坝西部店:部分灭火器过期,应及时更换。 ⑤沙医司旗舰店:一灭火器过期。	
22	中药材市场	①一楼食堂楼梯间灭火器、消火栓被遮挡。 ②二楼打粉室无安全操作规程、警示牌;部分打粉机皮带无防护罩;小打粉室被货物堵塞。 ③三楼扶梯口灭火器被遮挡。 ④四楼一消防通道被堵塞。 ⑤应建立安全检查记录台账,完善安全会议记录。 ⑥需以红头文件下发安全管理制度。	
23	滩子口仓库	①库区内灭火器上方应有明显的指示标志。 ②成品2库:部分灭火器过期。 ③安全管理制度需盖鲜章后下发各部门。 ④危险作业证不规范,安全生产台账建立不完善。	
24	旅游建设公司	①白家种植区:地下电缆线路无警示标识。	
25	旅游管理部	①对下属单位安全管理比较规范。	
26	毛驴公司	①厂房施工现场需完善安全警示牌。 ②临时用电不规范。	

二、请各单位对照检查中发现的安全隐患，举一反三，加强安全检查，及时整改隐患，对存在的安全问题要进行处罚、加深印象；集团公司也将对安全风险津贴严格考核扣分。

安全工作重在落实，强化基础安全管理和隐患排查整改，强化员工安全风险意识和安全教育培训，严防安全事故发生。

特此通报！



太极集团有限公司办公室

2015年12月31日印发

拟稿：蔡海

校核：刘塔
