

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2016〕101号

签发人：袁永红

重庆桐君阁股份有限公司 2016年第一季度安全检查通报

各公司：

2016年是“十三五”开局之前，牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，落实安全生产责任制，坚决杜绝重、特大安全生产事故的发生是企业发展的根本。为确保股份公司2016年经营工作顺利有序开展，根据集团公司、股份公司年初制定的安全管理目标，股份公司保卫部于2016年3月9日至3月23日对各四川、重庆9家商业单位进行了一季度安全大检查，从检查的情况来看，各单位安全工作总体平稳，但仍有许多不足的地方，现将检查情况通报如下：

序号	被检查单位	存在的主要安全隐患	整改措施	整改期限
1	绵阳药业	1、广元中心店：室外空调未加装防盗网、店内卷帘门未设置地锁，一具灭火器无压力，消防箱外观维护保养较差； 2、广元文化路店：该店应急照明	1、对室外空调立即加装防盗网，防止被盗，并加装卷帘门地锁； 2、加强各药店灭火器等消防设施的检查及维护保养，对过期灭火器要立即更换；	上述隐患 2016年3月31日之前整改，并将整改情况报保卫

		损坏, 安装过低; 3、广元电子路店: 店内未设置应急照明和安全出口标志, 店内卷帘门未设置地锁; 4、太极大药房 6 店: 连接饮水机的电源插线板放置在地上不利于安全, 一具灭火器无压力, 灭火器配备不足, 配电箱线路较为零乱, 存在安全风险; 5、太极大药房 7 店: 该店未按规定配备应急照明, 店内保险柜未进行遮挡; 6、桐君阁大药房: 该店保险柜未进行遮挡, 临时库房堆放发电机及油桶, 存在安全隐患; 7、永兴仓库: 1 号仓库中药饮片库配电外箱损坏掉落, 贵细库房内未设进出人员登记本。2 号仓库医疗器械库旁边堆放易燃物; 8、公司食堂: 2 具灭火器锈蚀严重, 厨房燃气管导管老化, 存在较大安全隐患。	3、对大、中型药店应按要求配备消防应急灯和安全出口标志; 4、各药店使用的插线板严禁放置在地上, 确保用电安全; 5、各药店使用的保险柜, 应进行必要的隐藏, 用布料等物品进行的遮挡; 6、贵细库房专门制订进出库房登记, 经营贵细的药店经营期间必须上锁, 并按要求进行出入柜登记制度; 7、对仓库内配电箱损坏的要及时修复, 确保用电安全; 8、对伙食堂灭火器应加强管理, 使用灭火器托架进行固定上墙; 对厨房燃气管要经常检查, 经常更换, 确保用气安全。	部备案, 保卫部根据整改情况进行复查
2	德阳荣升	1、帮扶中心惠民店: 2 具灭火器放置不合要求; 2、太极大药房 108 店: 该店饮水机的插线板放在地上, 不利于安全, 该店后窗户未加防盗网, 存在安全隐患; 3、太极大药房 68 店: 该店将节日的灯笼挂在消防喷淋头上, 不符合消防规范; 4、太极大药房 1 店: 贵细柜未按	1、加强各药店灭火器等消防设施的检查及维护保养, 发现问题, 立即处理; 2、太极大药房 108 店插线板不得放置在地上, 应挂在墙上; 后窗应尽快加装防盗网, 确保药店安全; 3、太极大药房 68 店不得将任何宣传品挂在喷淋着头上; 4、各药店灭火器、消防栓旁边 60cm 内严禁堆放货物;	上述隐患 2016 年 3 月 31 日之前整改, 并将整改情况报保卫部备案, 保卫部根据整改情况进行复查

		规定上锁，消火栓旁边堆放杂物，影响消火栓使用； 5、公司仓库：7-1 库房档案柜上放机油等易燃液体，存在安全风险；中药饮片库内灯罩固定不牢，6 号库的酒精没有和其它货物分开存放；8 号库房内灭火器被货物遮挡；10 号库房配电箱线路零乱，外箱损坏脱落。 7、电梯机房：钢绳保养不及时，机油量不足，钢绳磨损存在风险； 8、公司门卫：值班记录不详实，不能反映值班的真实情况，特别是节假日进出公司人员的登记。	5、仓库内不得放置机油等易燃液体，库房内灯罩要及时固定。酒精库要与其它货品分区存放，严禁混放。8 号库内的灭火器不得遮挡，10 号库房配电箱线路要规范，外箱损坏要及时修复； 6、加强电梯机房的维护保养，确保电梯安全； 7、加强门卫管理，特别是进出人员管理，登记要详实，规范。	
3	德阳大中	1、太极大药房 3 店：该店 1 具灭火器已经过期失效，另一具灭火器容量较小，配备不合理，未设应急照明； 2、太极大药房 5 店：灭火器配置较少，门坎较高，未设警示标语。 3、太极大药房 17 店：该店门坎较高，未设警示标语，用于连接饮水机的插线板放置在地上，不利于安全； 4、公司仓库：驾驶员休息室灭火器放置不合理，杂物间堆放较多易燃杂物，电源线路未穿管，线路较零乱，存在较大火灾隐患。五楼仓库内的精酒未与双氧水分开存放。四、五楼仓库后门灭火器放置不合理，应调整。	1、对太极大药房 3 店、5 店过期的灭火器立即进行更换，配置不合理的灭火器进行调整，并合理布置； 2、对药店门坎过高的药店要制作警示标语，防止顾客摔倒； 3、各药店使用的插线板严禁放置在地上，确保用电安全； 4、要加强对公司临时仓库的安全管理，不得堆放过多杂货物，特别是电源线路，严禁乱拉乱接。同时酒精库的精酒要与各种货物分开存放，确保安全。	上述隐患限 2016 年 3 月 31 日之前整改，并将整改情况报保卫部备案，保卫部根据整改情况进行复查
4	成都西部	1、公司仓库禁烟区、对外出租禁	1、狠抓仓库禁烟区管理，做好禁	上述隐患限

		烟区警示标志较少，禁烟标志不明显； 2、配电房的变压器房接油盘过小、高压室地面绝缘胶未全部履盖地面，存在安全死角。发电机房卫生较差，安全操作规程悬挂不醒目，发电机储油箱未安装接油槽； 3、室外消防水泵接合器维护保养较差，多处生锈； 4、微型消防站的设施、设备配备还不完善； 5、新员工宿舍电表处未安装铁闸门。	烟宣传，落实区域防火责任制，加大保安巡逻力度，同时严肃处理在禁烟区吸烟的人员，坚决杜绝火灾发生； 2、全面整改配电房相关安全隐患，防止变压器室、发电机室的安全事故； 3、对室外消防水泵接合器定期进行维护保养，要打黄油，保持栓口转动灵活。 4、加大微型消防站的设施设备配备，特别是应急照明灯、毛巾、水和口罩等应急设施； 5、新员工宿舍电表应设置铁闸门，确保宿舍安全。	2016 年 3 月 31 日之前整改，并将整改情况报保卫部备案，保卫部根据整改情况进行复查
5	四川太极大药房	1、各药店的安全检查记录不规范，大部分用勾填写记录； 2、西部医药店消火栓旁边堆放杂物，一具灭火器无保险栓； 3、太极大药房旗舰店：店内消火栓、灭火器被货物遮挡，店门口上方的 LED 灯管炸裂损坏，熬药机排气管未安装抱箍。店内学习室二个配电箱安装不规范，线头裸露严重，极易发生触电安全事故，存在重大安全隐患； 4、崇州金带街店：店内消火栓、灭火器被货物遮挡； 5、大邑县内蒙古大道店、子龙街店电源插线板放置在地上，不利于安全。	1、安全检查记录必须用文字表述，书写规范、不得用勾进行填写； 2、各药店灭火器、消防栓旁边 60cm 内严禁堆放货物；插线板严禁放在地上使用； 3、要狠抓旗舰店电源设施管理，特别是配电箱安装不规范、线头裸露的问题作为重点整治对象，旗舰店开关电源，必须由店内专业人员操作，不得由其她人员操作开关电源，并在配电箱上贴上警示安全标语，防止出现意外事故，同时药店装修前，不得撤离保安人员，装修期间，必须由保卫部负责监督，对配电箱电源线进行全部改造，确保用电安全。	上述隐患第 1、2 条在 2016 年 3 月 31 日之前整改，第 3 条在药店改造时一并整改，并将整改情况报保卫部备案，保卫部根据整改情况进行复查
6	自贡医药	1、部分药店未填写每日检查记	1、药店应健全每日安全检查记录、	上述隐患限

	公司	录, 无安全学习培训记录; 2、荣州店临时库房堆放零乱, 2 具灭火器过期失效; 3、荣县健康路店 2 具灭火器过期; 4、荣县店 1 具灭火器过期; 5、公司仓库室外发电机未设安全警示标语, 易发生事故。	安全学习培训记录, 由店内上班人员认真填写, 并妥善保管; 2、对过期失效的灭火器立即更换, 加强药店临时货放的堆放; 3、仓库外的室外发电机要制订安全警示标语, 确保安全。	2016 年 3 月 31 日之前整改, 并将整改情况报保卫部备案, 保卫部根据整改情况进行复查
7	永川公司	1、永川 21 店未配备消防应急照明灯具; 2、永川 303 店、127 店消火栓内无水带、水枪; 3、永川 17 店 2 具灭火器被货物遮挡; 4、药店无安全学习培训记录。	1、加强药店消防应急照明的配备及管理, 药店消火栓内无水带、水枪的要尽快配备, 同时, 灭火器不得被货物遮挡, 确保消防安全; 2、建立药店安全学习培训记录。	上述隐患限 2016 年 3 月 31 日之前整改, 并将整改情况报保卫部备案, 保卫部根据整改情况进行复查。
8	医保公司	1、公司地处 20 楼, 属高层建筑, 公司组织的人员疏散演练较少, 职工逃生的意识不高; 2、公司大楼安全出口未设消防应急照明; 3、沙区仓库门口未设禁烟区; 1 楼仓库通风口内未加装防护网; 消防器材未设区域管理员; 2 楼公共区域电源线路陈旧不规范。仓库升降机维护保养还需加强。	1、加强员工消防宣传培训, 每年不少于 2 次人员疏散逃生演练, 增加员工逃生技能和意识; 2、尽对对办公区安全出口安装消防应急照明, 并加强消火栓、消防器材的检查和维护管理; 3、严格落实仓库禁烟管理, 划定禁烟区, 并制作警示标志。对仓库存在的其它安全隐患要立即整改。物别是仓库电源线路、升降机要认真加强管理和维护。	上述隐患 1、2 条于 2016 年 3 月 31 日之前整改, 第 3 条于 4 月 30 日之前整改, 并将整改情况报保卫部备案, 保卫部根据整改情况进行复查。
9	批发公司	1、安全检查记录不完整、不详尽; 2、各项职责和操作流程不完善; 3、仓库电源插线板未按规定放置。	1、安全检查记录必须按要求认真填写, 记录要详尽、整洁; 2 对职责和操作流程不完善的地方尽快修订完善, 确保各项职责和	上述隐患限 2016 年 3 月 31 日之前整改, 并将整改

			流程不留死角； 3、仓库使用的插线板要严格管理， 严格按要求放置，不得超负荷运 行。	情况报保卫 部备案，保卫 部根据整改 情况进行复 查。
--	--	--	---	---

同时，在各单位安全检查过程中，还普遍出现以下几个安全隐患，希各单位引起高度重视，并加以整改：

1、各单位新装修的药店未与建设单位进行联系沟通，使药店装修时未将应急照明、安全出口标志、电源线路、视频监控、联网报警器等没有同步设计、安装和规范，导致后期安全隐患较多改造困难，增加了各单位排除隐患的经济负担。在此重申，各单位发展新药店、仓库在装修时，务必将消防设施、电源线路一并设计，使之不留下任何安全隐患。

2、各单位经营的药店大部分存在门坎偏高的现象，药店门口地面及梯步未设安全提示标语，或虽有提示标语，很多已经模糊不清，未起到警示作用。同时各药店经营期间用湿托布打扫卫生，造成地面湿滑，易对来往顾客造成摔倒，建议各药店经营期间不得用湿托布打扫卫生，改成夜班下班后打扫卫生。

3、各单位营业员、促销员在药店、仓库、物流配送铺货、取货中要特别注意安全操作，对需用梯子、凳子高空铺货、取货的，不得站在空箱、塑料凳和不牢固的梯子上铺货、取货，防止意外事故发生。同时要做好意外事故的保险额度，为公司经营工作保驾护航。

针对股份公司保卫部一季度安全检查存在的安全隐患，请各单位务必高度重视，并举一反三，对本单位进行一次全面细致的安全排查，发现隐患，要立即整改，防止后患。为了加强2016年开局之年的安全管理工作，现就近期安全工作做如下布置和强调：

一、各单位在开展“减员增效”的过程中，要加强安全保卫的作用，不得以牺牲安全来换取经济利益，未经集团公司保卫处、股份公司保卫部同意，严禁将保卫科（部）划并为其他

部门，并不得减少安全管理干部及人员。

二、各单位在安全工作上要开展创新思维，积极向友邻单位借鉴安全工作的好制度、好办法，特别是单位药店较多且分散较广的单位，可借鉴四川太极大药房连锁有限公司学习设立片区片长负责制，由片长负责片区安全检查及监督管理工作，能起到上下级沟通，及时发现安全隐患，充分发挥基层管理的作用。

三、各单位下一阶段的重点工作要抓好“清明节”、“五一节”的小长假安全管理工作，按公司要求做好宣传、检查，隐患整改工作，做好节日值班，车辆等日常安全管理工作。

四、各单位接此通报后，第一负责人要组织分管领导、相关职能部门负责人认真学习通报内容，并召开专题安全会议，落实本单位的安全隐患整改，并以会议文件的形式报股份公司保卫部备案。

总之，一季度的安全工作划上了圆满句号，希各单位，各位同仁再接再厉，戒骄戒躁，发扬成绩，克服不足，将二季度的各项安全工作做得更好。

重庆桐君阁股份有限公司

2016年3月25日



抄送：集团公司安全办，保卫处，陈（建国）总，刘（晓峰）总，股份公司保卫部，袁（永红）总，雷（荣）总。

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2016年3月25日印发

拟稿：邓卫

核稿：邓卫
