太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕1642号　　签发人：陈建国

关于三季度安全检查情况通报

各公司、厂：

为加强集团公司安全生产管理，集团公司安全办近期对下属各单位进行了三季度的安全大检查，现将安全检查的情况通报如下：

一、总体情况

从检查的情况看，大多数单位对安全生产工作重视，安全责任意识较强，隐患排查治理等工作组织有力，能主动抓好安全生产宣传教育，有安全生产台帐、规章制度和防范措施，如涪陵制药厂、南山植物园、西南药业、桐君阁股份公司、医保进出口公司、中药二厂等。

有的单位安全防范意识还需进一步加强，工作力度还需进

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

一步加大，一些隐患问题仍然比较严峻，不容忽视。

二、检查中发现的主要安全隐患

隐患单位	主要安全隐患	备注
1、武陵山公园	①天语宾馆门口应设旅客安全须知； ②天语宾馆大楼周围水池应有警示牌； ③宾馆楼梯窗门过低，应有警示标志； ④厨房液化气罐存放在楼梯间，不安全，应放在独立的、保持通风的地方和应设有防爆装置； ⑤配电房无管理制度和绝缘工具，发电机房油箱下面无沙盘； ⑥天语宾馆至玫瑰山庄施工临时地下电线应在沿途设警示牌； ⑦云顶山庄旁变压器离森林较近，需修隔离安全墙，防电气火灾。	
2、涪陵制药厂	①4 提车间：大门无防爆车间警示标志；配电室堆有杂物；三楼计量罐区门口无防爆车间警示标志，车间安全活动每月缺一次； ②11 分厂：6 号锅炉大修现场临时配电箱无盖；施工单位应在施工现场设置警示牌； ③印务仓库：制剂楼中的报废库凌乱，缺乏管理，楼梯护栏完全锈蚀，不能起到安全护栏的作用； ④变压器（一提旁）配电柜后面有灰尘； ⑤2 提顶楼施工人员有吸烟现象（酒精车间）。	责成该厂罚款
3、涪陵百货公司	①2 楼：苏宁电器创维电视柜台堵塞消火栓； ②3-6 楼：临街百叶窗铝合条中间部份未固定，部份未起到固定的作用； ③5 楼：招商证券和阳光飞阳之间的消防通道堵塞；地上疏散指示标志较少；扶梯前玻璃门安全距离不够； ④安全管理制度需要重新修订。	
4、太极印务公司	①2 车间：糊盒机储气罐压力表和安全阀过期； ②整个厂区没有使用的地方、楼房存在死角，无人过问； ③原料平房仓库灭火器放在屋外日晒雨淋锈蚀严重； ④大楼仓库库纵深到 20 多米里面未设置灭火器； ⑤大楼 3、4 楼楼梯窗门太低，无安全防护栏； ⑥开放式原料仓库须加强夜间及节假日的防火巡查，以防外面的飞火入侵。	

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

隐患单位	主要安全隐患	备注
5、国光厂	污水处理站需加强现场管理及入池安全须知	
6、桐股公司	①成都西部医药：仓库收货处和易串味库线路老化未穿管；仓库楼梯通道有占用现象；业务一部有使用微波炉现象。 ②配送中心麦德龙仓库：库区内有使用电水壶的现象；防火卷帘门下堆放物品；库区内应增加消防疏散标志。 ③医院公司滩子口仓库：大门口配电箱电源线头裸露；库区内无灭火器材；货运电梯无年检标志；1-2 楼通道转弯处应设软橡胶，防止撞头。 ④涪陵医药公司：配送中心杂物间凌乱，有安全隐患；有两处消防通道堵塞，部份消防通道被占用，部份灭火器过期；桐君阁 25 药店灭火器过期；收银台插座超负荷。 ⑤医保进出口仓库：每个库门口都应设置货载量标牌。	
7、西南药业	①锅炉房 2 台锅炉高低水位线模糊； ②化试库强酸、强碱和易燃易爆物品应分开存放。	
8、中药二厂	提取车间 3 楼门口应急灯插座未固定。	
9、桐君阁药厂	①前处理间技改施工现场接线板直接用裸线插； ②氧气瓶和乙炔瓶间距不够 ③技改现场登高作业人员未系安全带； ④临时配电箱无盖； ⑤锅炉房：登高楼梯未固定； ⑥机修车间安全活动未按公司要求开展。	
10、涵菡物业	①应设小区安全须知； ②复印室空调插座脱落。	
11、天胶公司	①包装车间无安检记录，缺上半年和 8 月份安全活动记录； ②制胶车间无安检记录，维修工人在维修设备时未挂牌作业； ③锅炉房无安全阀手动检测记录，配电箱内放置异物，且灰尘较多； ④化试库未按“危化品管理条例”分类、分库存放； ⑤厂区欠缺各类安全警示标志。	

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

隐患单位	主要安全隐患	备注
12、天诚药厂	①1 车间提取排渣场门口应有防爆车间警示标志，排渣处应有安全防护设施; ②2 车间罐装室安全门无安全锤，安检记录不规范，物流部仓库应增加灭火器; ③6 车间安全门无安全锤。	
13、绵阳药厂	①1 车间提取部份仪表过期未校验; ②2 车间包装组安检记录不规范; ③锅炉房外面污水井井盖未固定; ④5 车间未按公司要求开展安全检查。	
14、南充药厂	①1 车间：部分仪表过期未校验；提取罐岗位门口楼梯旁窗门应加装护栏；原料库 6 排风扇脱落；原料库应增加灭火器; ②2 车间通道应急安全门无警示标志; ③糖浆罐装消防通道被占用; ④前处理车间提升机要定期检修; ⑤配电房绝缘棒放置不符合要求; ⑥设备科安全活动未按公司要求开展。	
15、浙江东方药厂	①厂区内所有电梯应有载货量标识及安全警示标识; ②安全部门和车间未按要求开展安全活动和安全检查; ③库房堆码应留出安全间距；库房内消火栓被遮档；包材库应增加灭火器; ④酒精库：建立进出人员登记表；每天定时通风; ⑤仓库楼梯间有吸烟喝酒现象; ⑥厂区楼道内安全疏散标志较少; ⑦提取车间门口应有安全警示标志; ⑧改制车间配电箱积尘较多; ⑨机修车间氧气瓶和乙炔瓶混放；车间现场凌乱; ⑩ 固体车间应安装防爆灯; ⑪ 配电房灭火器过期，无绝缘棒; ⑫ 安全管理制度应重新修订，并以红头文件形式下发; ⑬ 单位主要负责人没有带队进行安全检查。	
16、西成公司	制水岗位多效机下端排污阀漏气。	
17、成都商务宾馆	销售公司驻商务宾馆仓库凌乱，存在安全隐患。	

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

请各单位对照检查，举一反三，落实隐患整改，确保安全，各单位领导必须高度重视，强化安全意识，加强安全生产管理工作。

太极集团有限公司

2013 年 10 月 15 日

太极集团有限公司办公室　　2013 年 10 月 17 日印发

拟稿：王庆　　校核：谭君

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn