四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2017〕58 号　　签发人：蒋　炜

2017 年 9 月份安全检查情况通报

各部门、门店：

为加强日常安全管理，“树立隐患就是事故的观念”，公司领导、安全管理部门在节前对药店进行了安全抽检查，现就对在 9 月份安全检查中发现的主要问题通报、处理如下：

序号	隐患部门/药店	安全隐患问题	罚款/扣分
1	万科路药店	①灭火器放置在左边诊室里，形成右边区域的店堂、熬药室无灭火器。调整摆放位子：店堂 2 具、熬药室门边 1 具。	罚款 5 元 扣 0.5 分
2	万宇路药店	①收银台下凌乱，未及时清理顺。	罚款 5 元 扣 0.5 分
3	成汉南路药店	①气球绳子拴在喷淋器上； ②吸顶式应急照明灯有故障（2 个闪黄灯、1 个不亮）	罚款 10 元 扣 1.0 分

4	府城大道店药店	①收银台下电源线凌乱，插线板放置地上。	罚款 5 元扣 0.5 分
5	聚萃路药店	①消防喷淋器支管长短不一，有的喷淋头在吊顶上方，装修与消防改造未同；②休息间空调未安装空开；③室内窗户没法关严。	
6	顺和街药店	①安全学习记录不齐全，未按月组织学习。	罚款 5 元扣 0.5 分
7	邛崃中心药店	①左边进门上方未安装“安全出口”标识； ②后区部分改变出租计划后，需要增加安装报警器。	罚款 5 元扣 0.5 分
8	邛崃长安药店	①后区窗户 2 个红外线报警探测器的指示灯不亮，有故障； ②收银台下各类线比较凌乱，需清理。	罚款 5 元扣 0.5 分
9	邛崃羊安药店	①店招灯箱有短路现象，晚上灯箱不能正常使用； ②网线、路由器摆放在收银台内的地面上。	罚款 5 元扣 0.5 分
10	大邑新场药店	①店内立柱上的插座盒松动脱落，需重新固定；插线板放置在地上，未固定上墙（在立柱上）。	罚款 5 元扣 0.5 分

11	东大街旗舰药店	①后区通道堆放有大量纸箱，堵塞通道； ②贵细有品种未纳入登记台账，有遗漏； ③贵细区贵细柜、壁柜门无锁扣。	罚款50元 扣1.0分
12	锦城大道药店	①贵细有品种（燕窝、1仟以上的高丽参）夜间未入保险柜存放； ②收银钱箱内有部分零钞夜间未放入保险柜存放； ③贵重成药27日无交接记录； ④安全巡查记录（25、26、27 日）为各1次，巡查次未达到要求。	罚款50元 扣6.5分
13	庆云南街药店	①消火栓箱门被堆放的物品堵塞。	罚款5元 扣0.5分
14	新怡路药店	①消防器材被云医院遮挡。	罚款5元 扣0.5分

请各片区药店对照检查时发现的安全隐患问题，落实整改，并于文件下发之日起 5 个工作日内将《隐患整改回复书》报综合管理部（原保卫部邮箱），对未能及时整改的隐患，在表中要注明原因、整改进度。同时对存在较大安全隐患的，按照标准化管理相关规定进行处罚，其余按一般性隐患进行适当扣分和处罚，加深印象。

以上药店的罚款于通知下发之日起 7 个工作日内交公司财务部，逾期

未交的加倍处罚。

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一七年十月十八日

。

主题词：　安全　　检查　　通报

四川太极大药房连锁有限公司　　2017 年 11 月 7 日印发

拟稿人：彭健　　核对：彭健　　（共印 2 份）