

重庆桐君阁股份有限公司(通报)

[2012]9 号

重庆桐君阁股份有限公司 关于夏季汛期安全大检查的通报

各公司：

根据太极集团 [2012] 555 号《关于一季度安全大检查情况通报及加强汛期安全工作的通知》，我公司领导高度重视，责令股份公司保卫部对集团公司安全办查出的安全隐患进行督办，同时要对各公司夏季防汛工作的开展情况进行检查，发现隐患，及时整改，确保公司高度稳定。2012 年 5 月 22 日至 24 日股份公司保卫部对就近单位进行了安全检查，现将情况通报如下：

一、检查中发现的安全隐患：

主要安全隐患	隐患单位	整改期限
1、龙洲仓库顶楼室外消防栓锈蚀严重，应上油涂漆。 2、顶楼部分楼板有漏水现象 3、部分灭火器过期，配置不够 4、没有对该楼层进行防雷检测、	重庆中药材公司龙洲仓库	限 2012 年 6 月 10 日 整改完毕，并将整改 情况上报股份公司保 卫部

1、地下消防室内喷淋栓口锈蚀 2、发电机房灭火器过期，应更换 3、发电机房储油罐油阀口有泄漏现象 4、物流中心周边复杂，外围巡逻人员无手电筒 5、物流中心仓库一块玻璃墙出现炸裂，应更换 6、室外消防栓栓口锈蚀，应上油涂漆 7、配电房堆放杂物	重庆桐君阁医药批发分公司	发电机房待储油使用完后更换。 限 2012 年 6 月 10 日整改完毕，并将整改情况上报股份公司保卫部
1、三楼仓库堆放的货物将消防箱阻挡 2、三楼仓库内有一个下水道水管漏水严重 3、一楼楼梯间堆放的灭火器乱放，且较脏	重庆桐君阁医院销售公司	限 2012 年 6 月 10 日整改完毕，并将整改情况上报股份公司保卫部
1、负一楼中药仓库使用 6 具 BC 型干粉灭火器，该产品属于淘汰产品，且已经过期失效，不能处理突发火情。 2、配电房各类安全操作规程没有上墙，制度不完善，该机房卫生较差，灭火器保养较差	重庆沙区医药公司	限 2012 年 6 月 10 日整改完毕，并将整改情况上报股份公司保卫部
1、该店营业面积达 100 多平方米，配置灭火器只有一具，不符合配置要求。 2、负一楼库房也有 100 多平方，灭火器也只有一具，应至少配二到四具灭火器。三楼中医馆因经营中药材较多，灭火器只有二具，应多配二具，确保消防安全 3、三楼中医馆电源插线板拉接不规范，易发生安全事故，应立即整改	重庆桐君阁大药房沙坪坝益寿堂	限 2012 年 6 月 10 日整改完毕，并将整改情况上报股份公司保卫部
1、该店监控系统有两路摄像头信号不稳定，有黑屏，图像不清。有一路摄像头被顶灯遮挡，应调整。 2、该店熬药机无安全操作规程，没有上墙。 3、有一具灭火箱放置不合理，不便于取用，应调整。 4、消防通道处堆放杂物，应清理	重庆西部医药商城沙区店	限 2012 年 6 月 10 日整改完毕，并将整改情况上报股份公司保卫部

二、上述安全隐患各单位应对照立即整改，同时各单位要对照本单位的实际情况，对安全隐患进行拉网式排查，特别对本公司的灭火器配置是否合理，是否过期进行清查，要对配电房，电梯，压力容器，切药机等进行全面检查，发现一起，整改一起。各单位要认真落实太

极集团[2012]555 号关于夏季汛期安全工作通知精神，加强夏季洪涝，地质灾害，滑坡，雷电，消防等预防工作，有条件的单位要对防雷，消防，堤坝，防洪，防震设备设施进行检测，排除隐患。要加强预警，及时掌握大风，暴雨，酷热等恶劣天气的动向，认真落实 24 小时值班制度，要完善应急救援体系和防洪预案，确保夏季平稳过度。

三、根据太极集团[2012]555 号一季度安全检查通报，重庆桐君阁中药市场关于经营场所使用电饭煲已于 2012 年 5 月 15 日整改，对经营户罚款 100 元的处理并通报批评。沙区医药公司关于安全检查及安全活动开展落实不到位，该公司已召开专题会议，已于 2012 年 5 月 22 日部分整改，其它项目的整改进展情况，我部将监督进行，尽快完成整改。

特此通报

二〇一二年五月二十五日

