

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1098 号

签发人：艾国

关于重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司 “4.29”厨房排烟道发生火险事故的处理决定

各旅游企业：

长寿湖高峰岛在“五·一”节经营接待期间，厨房抽油烟机发生火险事故。旅游管理部按照“四不放过”的原则对事故进行了调查，现将事故情况和处理决定通报如下：

一、事故经过

2012 年 4 月 29 日 19 时 15 分，厨房厨师长（龙波）在操作过程中发现抽油烟机上方管道出现红光，就立即关闭油灶及抽油机开关，并立即向厨房工作人员发出安全警告。当时保卫部长（刘永生）在厨房处进行安全巡视，听到厨师长报警后，立即进入厨房查看，迅速在厨房灭火器箱中提起灭火器对烟道风机进行了喷射，致使火险得到了有效控制，未造成严重的经济损失。

二、事故原因分析

1、事故直接原因

厨房抽油烟机长期使用形成油垢，随着气温升高，长时间使用，烟道油垢极易达到燃点，是导致火险事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

（1）长期未重视对烟道形成油垢进行清理，没有行之有效的使用管理制度。

（2）公司安全管理不到位，安全意识淡薄，在用抽油烟机未定期检查，未保证本单位生产经营投入的有效实施。

（3）单位开展安全隐患排查工作流于形式，工作不彻底，隐患排查治理工作未真正落到实处，未及时排查消除本单位安全经营事故隐患。

（4）4月25日，旅游管理部刘宇同志在高峰岛检查安全时特别提出排烟系统需进行清洗，以防火情的发生。从根本上未引起重视，严重的政令不畅。

（5）“隐患就是事故”的理念还没有真正形成。对隐患治理工作缺乏应有的责任心，不能及时全面掌控隐患排查、评估、治理、防控等方面的工作情况，没有真正发挥领导在隐患管理中的主导作用。

三、责任划分及处理决定

根据太极集团[2012]282号文件精神 and 2月8日集团公司三楼会议室召开武陵山国家森林公园中层以上干部会议上艾（国）总对安全工作提出了严格要求，对消防安全实行“零容

忍”的原则，启动问责倒查制。

1、武陵山国家森林公园董事长冯建国：在主持全面工作、未督促检查本单位的安全经营工作，组织开展安全隐患排查不力，隐患排查不到位，未得到有效排查治理，处以罚款 **500 元**。

2、武陵山国家森林公园分管安全工作副总经理黎治：未及时布置节前安全经营工作，安全检查不力，负安全管理责任，处以罚款 **500 元**。

3、重庆市长寿湖高峰度假村有限公司总经理马韬：对本单位安全经营工作督促检查不到位，对安全经营工作负安全管理责任，处以罚款 **400 元**。

4、重庆市长寿湖高峰度假村有限公司分管安全工作副总经理白康：对安全经营工作监督检查不力，负责安全管理责任，处以罚款 **300 元**。

5、重庆市长寿湖高峰度假村有限公司保卫部长刘永生：对安全管理制度落实情况监督管理不到位，对抽油烟机存在着安全隐患未提出整改意见，负安全管理责任，处以罚款 **200 元**。

6、重庆市长寿湖高峰度假村有限公司厨师长龙波：对厨房抽油烟机疏于管理，既没有着手清洗，也未及时向主要负责人汇报，负安全管理责任，已作辞退处理。

7、重庆市长寿湖高峰度假村有限公司餐饮部（代理）经理李海鹏：对厨房安全监督管理不到位，负直接管理责任，处以罚款 **100 元**。

以上罚款责成长寿湖高峰岛度假村有限公司收齐后于发文之日起 **15 日**内交涪陵制药厂财务部，并将罚款收据复印件

交集团公司旅游管理部备查。

四、防范整改措施

1、加强督促检查，加大安全隐患排查治理力度，及时消除经营工作中的事故隐患。

2、主要领导要亲自抓，分管领导具体抓，职能部门重点落实，全面落实隐患的整改工作。

3、将隐患治理工作关口前移，在“预防为主”上下功夫。

4、对突发事件的处理判断力还不够，需加强员工应急处置能力的培训。

5、严格执行操作规程，杜绝违章操作，做到安全管理到位，监控到位，杜绝安全经营事故的发生。

请各单位务必要认真组织学习，明确各级管理责任，将各项安全管理工作落实到实处，引以为戒，杜绝安全事故的发生。



主题词：事故 处理 决定

抄送：集团公司总经办，保卫处，安办，旅游管理部，艾国，刘晓峰。

太极集团有限公司办公室

2012 年 7 月 31 日印发

拟稿：刘宇

校核：许蕊