

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1830 号

签发人：刘晓峰

---

### 关于四季度安全大检查情况通报及 加强元旦期间安全工作的通知

各公司、厂：

为确保当前安全生产形势平稳，有效落实岁末年初的各项安全生产工作，防范安全事故发生，进一步加强集团公司安全生产管理工作。集团公司安全办近期对下属各单位进行了四季度的安全大检查，现将安全检查的情况通报如下：

一、随着冬季的来临，影响安全生产不利因素将不断增多，年终容易违规作业等“三违”现象，特殊气候条件而容易导致事故频发，这阶段也是安全工作的敏感期、关键期。

二、从检查的情况来看，大多数单位总体上安全管理抓得较多，从生产作业现场，基层安全检查，基层安全教育培训活动，到厂（公司）级安全基础工作及安全管理工作都做得比较好（如西南药业、涪陵制药厂），安全生产形势较为平稳。但也

有些不容忽视的问题，如少数单位存在安全管理制度不完善，安全生产台帐记录不规范等问题，落实隐患整改不到位，对岁末年初安全工作抓得不够紧等问题。

#### 检查中发现的主要安全隐患

| 存在隐患单位 | 主要安全隐患                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天胶公司   | 1、提取车间蒸馏球前未拉警戒线；<br>2、新厂房现场动焊未放置灭火器；<br>3、施工方库房内乙炔、氧气混放，同时又在煮饭。                                          |
| 印务公司   | 1、二车间 2#、3#号烫印机无防护罩；<br>2、三楼中间柱子上有四个风扇开关未固定；<br>3、1#上光机电动机皮带无防护罩；<br>4、调墨房应换成防爆灯，开关应改在室外。                |
| 国光厂    | 1、榨油车间分气缸蒸汽阀门漏气；<br>2、机修班氧气和乙炔间距不足 5 米；<br>3、锅炉房夜间锅炉保压运行时无人值守；<br>4、榨菜池、原料库配电箱灰尘较多；<br>5、食品灌装车间配电箱按钮无标识； |
| 涪陵制药厂  | 1、双加锅炉房安全阀手动检测无记录<br>2、药厂新建锅炉房吊装设备缺口处未设临时防护栏。                                                            |
| 塑料四厂   | 1、配电箱按钮无标识，且灰尘较多；<br>2、有两具灭火器过期。                                                                         |
| 南充制药厂  | 1、锅炉无高低水位警戒线；<br>2、粉碎室、切药室、前处理车间配电箱灰尘较多；<br>3、配电房无绝缘手套和应急手电筒；<br>4、一车间安全活动记录不全。                          |
| 天诚制药厂  | 1、一车间前处理粉碎机配电箱灰尘较多；提升机未打黄油，一防爆灯罩脱落；<br>2、锅炉房安全阀手动检测无记录。                                                  |

| 存在隐患单位      | 主要安全隐患                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 桐君阁股份公司     | 1、绵阳药业集团配送超市一插座未固定；<br>2、西部医药南充分中心仓库的配电箱灰尘较多，且在配电箱体上牵线晾晒毛巾；<br>3、成都西部医药商城仓库配电箱灰尘较多，发货区插座超负荷，配电房无绝缘手套；<br>4、有少数单位安全消防检查不规范。 |
| 绵阳药厂        | 1、四车间包装线应增加两具灭火器；<br>2、一车间提取室门口应有防爆车间警示牌；<br>3、锅炉房安全阀手动检测无记录；<br>4、机修车间配电箱无门。                                              |
| 四川太极制药厂     | 1、一车间外包插座超负荷；<br>2、二车间动力配电箱按钮无指示标志，车间办公室插座超负荷；<br>3、原料车间配电箱灰尘较多；                                                           |
| 西南药业（成都）分公司 | 制水车间多效机一效漏气，排污管道锈蚀漏气。                                                                                                      |
| 成都商务宾馆      | 1、水泵房应急照明指示灯不亮；<br>2、停车场灭火器规格配置太小；路灯和射灯开关裸露，设置不当；<br>3、消防维保单位对消防控制系统维保登记不规范。                                               |
| 桐君阁药厂       | 1、前处理车间配电箱灰尘较多，且配电箱按钮无标识；<br>2、锅炉无高低水位警戒线；<br>3、机修车间氧气和乙炔混放。                                                               |
| 中药二厂        | 1、提取浓缩车间门口无防爆车间警示牌；<br>2、一车间淘药岗位配电箱灰尘较多，3#切药机停用时刀片未归零；<br>3、锅炉左边水位线没有标高低警戒线。                                               |

三、元旦将至，各单位要抓好人员密集区域的安全检查，要针对冬天天气寒冷、干燥、雪灾等多发的气候特点，加强对重大危险源、重要设施、重点部位的巡查、监控，严防安全事故，有车单位要确保冬季安全行车，车管人员要注意气候变化，及时通知驾驶员。要加强冬季防火安全，严防电器火灾，加强森林防火巡查。放假前各单位要作好生产作业现场的清场工作，安全检查工作，确保安全。

总之，全面排查治理安全隐患，规范安全生产，把安全工作始终贯穿到各个生产环节，将安全事故消灭在萌芽之状态，有效预防各类安全事故的发生。



---

太极集团有限公司办公室

2012年12月27日印发

拟稿：王庆

校核：谭君

---