

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕511号

签发人：陈建国

---

### 关于一季度安全检查情况通报及加强清明节 期间安全工作的通知

各公司、厂：

为了加强安全生产工作，防范安全事故发生，集团公司安全办组成检查组对各单位进行了一季度安全大检查，现将安全检查情况通报如下：

#### 一、主要的基本情况：

从检查的情况看，大多数单位安全管理抓得较好，工业企业安全标准化建设也在积极开展，如涪陵药厂、桐君阁药厂、南充药厂、西南药业等。企业安全文化建设，基层安全活动，公司级安全管理工作开展得比较好的单位有：西南药业、涪陵药厂、成都商务宾馆、桐君阁股份公司、绵阳药厂、武陵山森林公园、中药二厂等。但在检查中也发现一些不容忽视的一些问题，如灭火器过期；库房和杂物间脏、乱、差，埋下火灾隐

患；排风扇、空调外壳烂掉了既不断电源也不及时修理，埋下火灾和触电危险；防火禁烟区内抽烟。希引起大家高度重视，抓好安全生产工作。

## 二、检查中发现存在的主要安全隐患：

| 隐患单位  | 主要安全隐患                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 涪陵药厂  | 1、部份灭火器过期；<br>2、双加天井仓库堆有杂物且零乱；<br>3、新建锅炉房及设备登高楼梯应设警示标志；<br>4、十二分厂提取投料筒用钢丝带动铁圆柱来回磨损易发生物体打击事故；<br>5、酒精库装卸酒精车辆无阻火器，且驾驶员在车内打电话。 |
| 印务公司  | 1、油库照明灯具不防爆，应换成防爆灯具；<br>2、二车间 4#自动磨切机旁空压机离货物较近，临时照明线过低且未固定；<br>3、四车间部份灭火器过期；<br>4、配电房绝缘棒不能放在地上。                             |
| 国光厂   | 榨菜池下池时，要加强安全防护措施管理，防止硫化氢气体中毒。                                                                                               |
| 南山植物园 | 林区内有游客违规抽烟情况，应加大巡查力度，严防森林火灾。                                                                                                |
| 桐君阁药厂 | 1、制剂车间熬药室夹层锅熬药时，锅内煮药过多，易喷出伤人；<br>2、机修车间乙炔瓶和氧气瓶混放；<br>3、前处理车间配电箱灰尘较多；<br>4、粉碎机皮带裸露，无防护罩。                                     |
| 西南药业  | 储运部纸箱堆码过高。                                                                                                                  |
| 涵菡物业  | 黄龙花园小区大门口高压线从树子中间穿过，无安全距离。                                                                                                  |
| 中药材市场 | 1、119 店前过道放有一开水瓶，容易踢倒烫伤伤人；<br>2、096 店旁消防通道堵塞，部份店前线路零乱，且过道堆有货物。                                                              |

| 隐患单位    | 主要安全隐患                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 桐股连锁公司  | 1、南岸百草堂杂物间堆放的纸板和资料应及时清理，库房和厨房无照明灯，厨房插座不规范；<br>2、南岸 100 店无监控；<br>3、南岸 12 店办公室空调外壳已坏，导致里面线路裸露；<br>4、批发中心仓库货物堆码过高；<br>5、大渡口 2 店熬药室换气扇已坏，须及时更换；<br>6、大渡口 3 店，收银台一接线板超负荷，无应急照明。                                                         |
| 西成公司    | 1、包装车间 2 个的插线板超负荷；<br>2、配电室绝缘棒不能放地上；<br>3、机修车间配电箱没有安全保护门。                                                                                                                                                                          |
| 四川太极制药厂 | 1、库房消防通道堵塞；<br>2、维修车间配电箱灰尘较多；<br>3、洗件油离沙轮机较近。                                                                                                                                                                                      |
| 南充药厂    | 1、提取车间过道上照明灯具和视频摄像头不防爆；<br>2、从事强碱操作的岗位劳动保护用品配套不齐全；<br>3、二车间包装区外一消防箱内无水带；<br>4、污水站调节池等处的防护井盖锈蚀严重，没起到安全防护作用；<br>5、完善污水站下井作业安全操作规程，防止硫化氢气体中毒；<br>6、锅炉房地线搭接不规范，进入阀泄漏严重；<br>7、前处理切药室 2 台切药机飞轮处无护罩；一插座未固定；<br>8、车间安全检查偏少，没按规定每周进行一次安全检查。 |
| 天诚药厂    | 前处理车间安全防护意识不强，没做到文明生产，一员工在抖包操作中被包装带的铁丝伤及眼睛。                                                                                                                                                                                        |
| 绵阳药厂    | 1、前处理车间粉碎室开关灯具不防爆；<br>2、乙醇回收岗位罐体法兰未跨接，易产生静火花；<br>3、一台药液泵联轴器处无防护罩；<br>4、锅炉 2 台水位计显示水准不一。                                                                                                                                            |

三、对照检查中发现的安全隐患，各单位要举一反三，加强安全检查，及时整改隐患，各单位领导必须高度重视，强化安全意识，加强安全生产管理工作。特别是当适逢清明期间，

进入林区（特别是武陵山森林公园、长寿湖、南山植物园）的人员增多，火源管理难度加大，更高度重视清明期间的森林防火工作。各单位要加强森林防火、滑坡、雷电、消防等预防工作，狠抓责任落实，要克服麻痹和松懈的思想。各单位要进行一次拉网式安全隐患整改，要一级检查一级，落实安全责任，确保安全生产。



---

太极集团有限公司办公室

2013年4月3日印发

---

拟稿：王庆

校核：王庆

---