

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2016〕1227号

签发人：白礼西

关于2016年三季度治安、消防安全检查情况 通报及国庆期间的工作安排

各公司、厂：

为进一步加强治安、消防工作的监督检查管理，督促各单位治安、消防工作的落实，针对桐君阁药厂发生火灾的起火原因，结合“国庆”长假，现将三季度治安、消防安全检查情况及国庆期间工作安排如下：

单 位	存在的隐患
天诚制药厂	中药材原料仓库未留消防通道
	废品纸箱库停放摩托车，杂物间线路不规范，无安全警示标志
	杂物间存放废机油并与制药颗粒膏混放，且有人在里面吸烟

单 位	存在的隐患
南充制药厂	厂区及仓库灭火器数量不足
	仓库堆放不规范，库房消防通道堵塞
	部分楼道疏散指示标志损坏
	厂区内施工单位临时工棚电线凌乱，乱接线路严重
绵阳药业	药店及仓库插线板未竖立固定上墙，放置地上
德阳大中	27店杂物间线路未穿管较凌乱
	部分药店插线板未竖立固定上墙，放置地上
	灭火器未放置在醒目位置
德阳荣升	药店插线板未固定上墙，放置地上
	68店红外报警器未设置到位
成都西部医药	消防器材标志标识不规范
	双流物流仓库消防栓遮挡严重，配电室灭火器过期
四川太极制药	室外消防栓维护保养不到位
	重点要害部位灭火器配置不规范
	A库未按“五距”要求堆码，堵塞消防通道
四川太极大药房	NO: 0002 直营店熬药渣袋等未及时清理
自贡医药公司	汇贤苑药店杂物间废纸箱未清理
	高笋塘店杂物间堆放杂物过多凌乱
永川医药公司	26店副食与药品店分离，无人看守，无防范措施
	303店储物间杂物堆放凌乱，需清理
江津中药二厂	配电室停放摩托车，灭火器配置不足
	成品库堆码过高，消防通道堵塞
	部分应急照明损坏
桐君阁药厂	白砂糖库房应急照明故障，需维修
	吸烟区烟头乱丢，管理不严
	厂区室外消防栓未维护保养
西南药业	仓库原料堆放不规范
	灭火器被遮挡，疏散标志配置不当
	临时库房使用较多白炽灯，堆码不规范
	原料车间库过道堆放货物

单 位	存在的隐患
滩子口仓库货运中心	仓库陈旧，电源线路老化，设施设备较差
	货品仓库灭火器配置较少，间距距离较大
	安保力量薄弱，巡防力量不够
重庆中药材市场	2楼打粉室、3楼过道有吸烟现象
	2楼打粉室操作过程中未用防护板进行遮挡，灭火器卫生较差
	市场用电频繁，存在较大电气火灾隐患
	部分安全疏散标志损失
桐君阁医药批发公司	仓库堆码较高，消防通道堆放货物
	安全标识被货物遮挡
	仓库喷淋系统故障，停用
	消防水泵未维护保养
电商公司	空调机房堆放货物，未保留防火间距
	办公区电源线路凌乱，插线板超负荷
	办公室内违规使用大功率电器
桐君阁股份公司滩子口仓库	仓库内未形成环形消防通道
	仓库室外空调机老化严重，线路老化
	二楼中药库房空调主机和中药材未保留防火间距
重庆中药材公司滩子口仓库	仓库空开线路凌乱、老化
	中药库房主干线老化
涪陵医药总公司	25店杂物间杂物堆放过多

要求：

一、以上各单位治安、消防隐患情况及存在的问题均在检查中指出，并下达了限期整改通知书，各单位需在规定时间内落实整改。未检查到的单位及相关职能部门应加强节前安全自查，防止事故发生。未发现安全隐患的单位，应更进一步做好治安消防的监督检查管理工作，确保节日期间及生产安全。

二、国庆期间各单位第一负责人亲自带队对本辖区的治

安、消防进行一次安全检查，特别对厂区不易发现的死角、废纸废品堆放地、用电用气等方面的安全排查。加强对员工的安全知识教育宣传，确保节假日安全，各单位将节前的检查及整改落实情况报保卫处。



太极集团有限公司办公室

2016年9月29日印发

拟稿：张付云

校核：卢秀琴
