

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2019〕70号

签发人：刘晓峰

关于年终安全检查情况的通报

各公司、厂：

为切实做好冬季安全生产工作，有效消除事故隐患，严防各类安全事故的发生，进一步抓好各单位安全工作。集团公司安全办对各单位进行了年终安全检查，现将检查情况通报如下：

一、工业类单位安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要隐患
1	涪陵药厂	①八分厂：酒精暂存库一酒精罐排污阀扳手未固定，易脱落撞击产生火花，有安全隐患。 ②五分厂：切制区一叉车在车间充电。（未在指定区域充电） ③双加厂区燃气锅炉无专职水处理人员。 1、质管中心： ①危险试剂暂存库应设立安全周知识卡。 ②仪分室 2 通风橱内有未用插座和线槽。 ③成品理化检验室 2 通风橱内有非防爆插座。 ④使用甲醛、甲醇等有毒品应戴防毒面罩（半面） 2、科研所： ①一楼通风橱灯具无灯罩。 ②一楼断路器开关无防护罩。 ③危化试剂无周知卡。 3、厂综合办公楼：后面走廊安全栏杆高度不够。
2	国光厂	①动火作业审批不完善。 ②安全地图未上墙。 ③食品车间缺安全检查记录。
3	印务公司	①动火作业审批不完善。 ②厂家提供的洗车水、油墨危化品要有正规的安全技术说明书。
4	西南药业	1、机修车间：质管部三楼改造现场人员登高作业时未系安全带；未办登高作业证；焊割作业未办动火作业证，焊渣在地面燃。 2、质管部： ①四楼仪器室 8 号通风橱内部分试剂使用后放在通风橱内未放在试剂库内。 ②一插座被烧坏没更换。 ③部分试剂未分类存放且无周知卡。

		<p>④通风橱操作房应有安全使用须知且上墙。</p> <p>⑤操作人员须佩戴防护用具。</p> <p>⑥试剂库应有危化品周知卡；库内的试剂不宜堆放过高过多。</p> <p>3、研究所：</p> <p>①试剂室存放的试剂应分类存放且无周知卡。</p> <p>②理化实验室使用后的试剂不应存放在通风橱内。</p> <p>③部分试剂未分类存放。</p> <p>④无每周安全检查。</p> <p>4、安全管理制度需完善。</p> <p>5、危化品管理台账未更新。</p> <p>6、部分危险作业证审批需完善。</p>
5	桐君阁药厂	<p>1、质管部：试剂库理化检测室1通风橱内废液瓶上的标签应将原标签覆盖。</p> <p>2、前处理车间：药材灭菌室一灭菌柜两个压力表未标注安全红线。</p> <p>3、包装车间：脱包外室，临时用电未按要求办理作业证且电线接头裸露。</p> <p>4、危化品管理台账需完善。</p>
6	塑料四厂	安全管理制度需重新修订。
7	中药二厂	<p>1、化学试剂室：</p> <p>①违规存放矿泉水。</p> <p>②易制毒试剂柜：部分试剂应分类存放。</p> <p>2、质管部：</p> <p>①药材检验室通风橱内堆放的物品较多，部分试剂违规混放在操作台上。</p> <p>②废液瓶应有标签且覆盖原标签。</p> <p>③操作人员在操作时应有防护面罩等。</p> <p>3、锅炉房：安全检查记录须完善。</p>

		<p>4、洞子口厂区：</p> <p>①酒精库管道上应有走向标识。</p> <p>②醇沉，酒精精馏岗位一定要有班长以上的人员在岗。</p>
8	绵阳药厂	<p>绵阳厂区：</p> <p>1、仓库：辅料5库库门应上锁。</p> <p>2、三车间：洁净区打粉区要对粉尘防火防爆加强检查。</p> <p>3、物流部纸箱厂：切纸机上应有“当心伤手”标识；只有单键控制，属于淘汰设备，应有连锁控制装置。</p> <p>4、锅炉房：左边水位计下阀门有滴漏。</p> <p>5、五车间：车间使用后的油漆桶应在指定位置存放，以防因动火动焊将其引燃。</p> <p>6、质管部理化室二（老厂）：</p> <p>①有毒有害试剂应有品名，用后应存放在试剂柜；试剂柜内试剂存放应分类。</p> <p>②废液瓶不应放在操作台上；应有醒目的字样，标明废液为何种成分。</p> <p>③接触有毒有害试剂需带防护用具。</p> <p>试剂存放室：</p> <p>①应有简明扼要的周知卡。</p> <p>②按其理化性质分类存放。</p> <p>③试剂柜摇晃，应固定好。</p> <p>三台厂区：</p> <p>1、原料一库：仓库外面应有“仓库重地，严禁烟火”的醒目警示标志。</p> <p>2、质管部：理化检测二室通风橱下面试剂柜应有标签，并应与试剂相对应；注意防火防爆。</p>
9	天诚制药	<p>1、锅炉房：分汽缸一阀门有滴漏。</p>

		<p>2、化学试剂库：试剂柜应有目录和柜内物品相对应，并要有周知卡。</p> <p>3、质检中心：</p> <p>①中心实验室：试剂柜上应有相应的标签，并要和柜内化学试剂相对应。</p> <p>②废液瓶上的标签应将原标签覆盖。</p> <p>4、有毒有害物质安全管理操作细则中的购买、领用应由一把手审批。</p>
10	南充药厂	<p>1、锅炉房：一水管压力表超过安全红线。</p> <p>2、危化品石油醚专用库：石油醚桶外品名标签与桶内实际物质不符；周知卡上应标明闪点。</p> <p>3、一车间：石油醚使用回收车间班组长操作人员要参加危化品特种作业培训，持证上岗。</p> <p>4、质检部：药材室、理化室操作台上的试剂混放；未使用的危化品试剂应存放在试剂柜内，并要有目录和柜里的试剂相对应。</p>
11	川太极	<p>1、部分台账须完善。</p> <p>2、注二车间：11月上旬缺安全活动一次。</p> <p>3、化验室：</p> <p>①下班后不能有外人（保卫巡查人员）进入化验室。（存有有毒有害化学试剂、易燃易爆试剂）</p> <p>②危化试剂应存放柜内；应有对应标签；上锁管理；存放柜内应有对应的危化品周知简卡。</p>

二、商业其他类安全检查中发现的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要隐患
1	武陵山森林公园	<p>1、餐饮中心厨房：</p> <p>①切菜机应有操作规程。</p> <p>②厨房插座应加盖子防止蒸汽进入引起短路。</p> <p>2、荷花山庄：值班室使用的取暖器应加强管理。</p> <p>3、配电房：绝缘手套、靴过期未校验，门口无挡鼠板。</p>

2	涪陵医药公司	<p>①7-8月份缺第一负责人带队安全检查记录。</p> <p>②消毒用品库、酒精应有周知卡，门口应有警示标识。</p>
3	涪陵百货公司	<p>1、一楼扶梯前消防通道被占用。</p> <p>2、二楼美特斯邦威仓库配电箱无箱门。</p> <p>3、五楼佳翼国际少儿美术教育门口灭火器被遮挡。</p> <p>4、五楼儿童摄影天堂：</p> <p>①一消火栓被遮挡。</p> <p>②无应急照明和疏散标识。</p> <p>③仓库门口应配置灭火器。</p>
4	中药材市场	<p>①需完善安全生产责任制，明确“一岗双责”。</p> <p>②要明白中药材市场一把手的安全主体责任，是安全第一负责人。</p>
5	桐君阁股份	<p>①仓库只能设办公点，不能设办公室，严禁超负荷使用电器。</p> <p>②有电线插座脱落、松动。</p> <p>③货物堆放设留墙距。</p> <p>④应完善每日安全巡查记录。</p>
6	连锁公司	<p>1、三分公司：</p> <p>①龙康药店：装修现场（三楼）有抽烟现象；切割机放置不到位。</p> <p>②大渡口四店：收银台下线路凌乱；厕所台阶应标注警示标志。</p> <p>③九龙坡三店：规范安全检查记录填写。</p> <p>④九龙坡三十一店：电脑主机上放置杂物。</p> <p>⑤九龙坡三十店：无设备操作规程。</p> <p>⑥九龙坡25店：消火栓无水带、水枪。</p> <p>⑦安全管理计划和总结需领导签字或公司盖章。</p> <p>⑧单位一把手主持的季度安全工作例会，解决安全中突出问题，具体内容需细化。</p> <p>⑨部门需签定安全管理责任书，责任书格式、内容需完善。</p> <p>⑩需建立完善的安全学习、培训、检查、事故隐患台账。</p>

- ⑪三级培训需开展落实。
- ⑫安全演练需完善演练内容。

2、一分公司：

- ①政府和集团公司有关安全生产政策文件的处理和落实有待完善。
- ②三级培训需完善台账，无隐患台账。
- ③车辆驾驶员培训学习需落实并完善资料。
- ④隐患整改方面无记录。
- ⑤需建立完善的消防器材台账。
- ⑥需完善安全应急预案，一年应搞一次及以上逃生演练并完善演练资料。

3、万州分公司：

- ①安全管理计划和总结需领导签字或公司盖章。
 - ②需修订相关安全组织机构及责任人。
 - ③安全管理责任书上面需有盖甲方单位的印章，并写明乙方具体的店名。
 - ④需建立完善的安全学习、培训、检查、事故隐患台账。
 - ⑤车辆月检，驾驶员每月交通安全学习需加强。
 - ⑥无安全应急演练。
 - ⑦需加强隐患整改落实。
 - ⑧缺一季度一把手主持的安全工作例会。
- 万州 1 店：建议购买到店提示器。
- 万州 10 店：建议安设监控设备，增加提示“内有监控”等提示语。
- 万州 8 店：杂物间需清理，插座超荷。（6 个）
- 万州 7 店：杂物需及时清理。

4、二分公司：

- ①需完善消防设施、消防报警系统的购买日期及报废日期。
- ②需完善安全应急预案及演练。
- ③单位一把手的安全工作例会，需将培训及例会

		<p>分列出来。</p> <p>④需修订安全规章制度及安全操作规程。</p> <p>西部医药商城：</p> <p>①需修订安全规章制度及安全操作规程。</p> <p>②需完善驾驶员学习情况。</p> <p>③需完善演练工作。</p> <p>5、四分公司：</p> <p>①需完善安全学习、培训、检查、事故隐患台账。</p> <p>②需完善车辆月检。</p> <p>③需细化应急预案。</p> <p>④集团公司及政府文件需落实责任。</p>
7	涵菡物业	<p>①二期车库值班岗亭插线板需更换，规范线路，岗亭背后杂物应清理。</p> <p>②观音阁大诊室消防栓缺水枪、水带。</p> <p>③观音阁灭火器缺压力。</p> <p>④观音阁烟感报警器 164# 模板损坏。</p> <p>⑤应做到分工明确，职责明确。</p>
8	医保进出口	每周安全检查记录不全。
9	桐君阁批发公司	<p>①仓库货架要标注荷载标志。</p> <p>②货物遮挡消防器材。</p> <p>③空调设备在未使用情况下应关闭。</p> <p>④建议清理围墙周围的枯枝落叶。</p>
10	保健品公司	未进行灭火演练及应急疏散演练。
11	成都商务宾馆	<p>厨房：</p> <p>①压面机应有操作规程。</p> <p>②地面湿滑，应采取防滑措施。</p>
12	四川太极大药房	<p>①公司安全管理制度需要重新修订。</p> <p>②培训资料需完善。</p> <p>③车辆月检和驾驶员安全学习要完善。</p>
13	德阳大中	一楼超市验收室消防栓被遮挡。
14	德阳荣升	①号库收货点要加强电器管理。

		②7号库双氧水和酒精混放。
15	绵阳药业	磨刀沟仓库：危化品库、有盐酸，应双人双锁，双人收发。

各单位要针对安全检查中发现的隐患开展一次全面的“回头看”，举一反三及时整改隐患!并将整改回复在十五日内上报集团安全办。

冬季来临，天气寒冷，天干物燥，是各类火灾事故和生产事故多发的季节，各单位领导要高度重视，切实加强冬季安全防范工作，努力降低安全事故风险。时刻紧绷安全这根弦，做到警钟长鸣，杜绝各类安全事故发生。

特此通报!



太极集团有限公司办公室

2019年1月25日印发

拟稿：熊灿

校核：王庆
