

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2019〕144号

签发人：刘晓峰

关于贯彻落实《关于辰龙燃气公司“2·10”事故的通报》的通知

各公司、厂：

现将《关于辰龙燃气公司“2·10”事故的通报》转发给你们。近年来燃气燃爆事故频发，事故多由燃气泄漏引发。在此列举两例液化气罐燃爆事故，例如：2014年1月18日，三河市一柴火饭店发生液化气罐燃爆事故。事故原因：饭店工人梁某在更换液化气罐时，未关闭液化气罐阀门，致使液化气罐的液化气从阀门与软管连接处大量泄漏，遇明火爆炸。例如：2017年4月11日，天津市一饺子楼发生液化气罐燃爆事故。事故原因：饺子楼厨师长李某某在厨房内进行天然气管道施工情况下，组织人员用两个液化气瓶给二号、三号灶供气时，由

于两个液化气瓶中有一个无减压阀，供气压力较大，与二号灶相连的供气软管接口固定不牢固脱落，发生漏气，泄漏的可燃气体遇灶台上的明火，产生爆燃。

请各公司、厂认真组织学习，高度重视，汲取事故教训，引以为戒，加强燃气设备、液化气罐的日常安全检查管理工作，做好事故隐患排查工作，切实增强责任感，进一步做好安全生产工作，坚决消除事故隐患。

特此通知!

附件：《关于辰龙燃气公司“2·10”事故的通报》

太极集团有限公司

2019年4月1日



太极集团有限公司办公室

2019年4月2日印发

拟稿：熊灿

校核：王庆

附件

重庆市涪陵区人民政府安全生产委员会办公室关于辰龙燃气公司“2·10”事故的通报

涪安办发〔2019〕7号

涪陵新城區管委會，各鄉鎮人民政府、街道辦事處，區政府安委會各成員單位，有關單位：

2019年2月10日上午11時22分（春節期間），蔺市鎮龍泉村8組趙家壩處辰龍燃氣公司燃氣輸送管路發生天然氣泄漏起火事故（下稱“2·10燃氣事故”）。事故發生後，當地村幹部第一時間通過電話向蔺市鎮政府和辰龍燃氣公司報告，蔺市鎮政府和辰龍燃氣公司立即啟動了應急預案。經應急處置，事故沒有造成人員傷亡和較大財產損失。2月15日，區政府安委會辦公室在區經信委、蔺市鎮政府分別進行事故調查的基礎上，再次組織相關部門和單位到燃氣泄漏起火地點進行了核實，召開了事故分析會。為認真吸取事故教訓，有效防范類似事故發生，現將辰龍燃氣公司“2·10燃氣事故”有關情況通報如下：

一、事故基本情況和原因

事故地點緊鄰蔺市鎮龍泉村8組（小地名趙家壩）四清公路（四合一青羊公路）邊，燃氣管道為PV管，管道公稱直徑90mm，燃氣壓力0.4MP，着火點管道有明顯燒焦痕跡，火焰引燃公路邊2米範圍內雜草並將路邊廣柑樹部分枝干燒焦。燃燒點附近沒有民房，沒有電線電氣，同時也沒有發現燃燒現場有人員活動證據。綜合現場勘查並結合當地村民和辰龍燃氣公司

抢险人员调查情况，“2·10 燃气事故”原因为燃气管道裸露且在气体有泄漏的情况下，遇火发生燃烧。

二、事故暴露的主要问题

（一）辰龙燃气公司安全隐患排查不到位。燃烧点管道长期裸露，沿线群众也反映多次发生燃气泄漏，燃气公司没有及时发现并及时整改消除安全隐患。

（二）燃气管路安装掩埋不符合规范要求。辰龙燃气敷设管道位于四清公路边，其埋设深度和天然气管道固定位置指示桩均不符合燃气管道敷设规范，管路存在多处裸露，固定管道桩没有桩编号、没有深埋固定，部分管道桩已倒伏。

（三）辰龙燃气公司应急值守不到位。发生事故后燃气管道指示桩标注的电话无人接听。

（四）燃气安全宣传有差距。此次燃气管道发生泄漏事故，不排除人为用火原因。

三、工作要求

“2·10 燃气事故”是一起燃气公司安全生产管理不到位，燃气管道裸露、燃气泄漏遇火发生燃烧的责任事故，事故暴露出了企业安全生产主体责任不落实，村民燃气安全宣传教育不到位等系列问题，教训十分深刻。针对此次燃气管路泄漏起火事故，各单位要吸取事故教训，总结经验，举一反三，积极采取有效措施齐抓共管，有效防止发生类似安全事故。

（一）各燃气经营企业要加强与辖区政府、行业主管部门和属地乡镇街道及园区对接，及时报告管道敷设情况、安全风险和安全管理情况等相关信息，主动接受监管。

（二）各燃气经营企业要进一步落实安全生产主体责任，要严格执行燃气安装、验收和定期检查与燃气使用安全宣传制度。加强隐患排查力度，加大管路巡查频次，确保不留死角，及时整改安全隐患，提高安全风险管理水平。辰龙燃气公司要认真吸取事故教训，立即对标对表开展隐患大排查、大整治，要建立健全安全管理制度，制定隐患整改方案，确保隐患排查到位、整改到位。

（三）相关行业主管部门要针对乡镇街道和园区对燃气管道敷设情况不清、管理责任不明、群众燃气安全意识不强等突出问题，统筹协调做好燃气经营企业和属地政府之间信息沟通、安全风险管控工作，进一步明确行业部门、属地政府之间的责任边界，进一步加大燃气管道协同保护力度，进一步加强安全培训教育，进一步强化燃气事故应急处置预案的编制与演练工作，提升应急处置能力。

（四）辖区政府和相关行业主管部门要立即启动燃气安全拉网式排查和专项整治，及时发现问题、解决问题。要结合当前正在开展的“大排查、大整治、大督查、大执法”和平安稳定“百日攻坚”行动，对企业隐患整改情况进行督查督办，确保隐患整改到位，措施落实到位，责任履行到位。