

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

## CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2023〕102号

签发人：俞敏

### 关于2022年第四季度安全督查暨年度安全情况的通报

各部门、子公司：

根据工作安排，太极实业安全办于2023年1月3日至18日，通过现场督查+自查的方式，对35家子公司开展了2022年第四季度安全督查，此次督查共发现安全隐患107处，涉及30家子公司，请相关子公司对照通报中的隐患（见附件）举一反三及时整改，整改完成后书面上报太极实业安全办销号。

回首2022年，公司扎实推进了“废改立”制度工作，相继建立和完善了13项安全生产管理制度，全面强化和落实了“三管三必须”原则，首次实现了3个100%。各子公司以九大安全

专项工作为主线，做到了生产经营企业安全生产“五到位”，及时治理隐患，完善了安全管理体系，提升了安全管理水平，杜绝了一般及以上安全事故的发生。公司全年仅发生轻微生产事故7起，损失4.36万元，同比2021年生产事故下降11起，直接经济损失减少3.34万元；全年发生一般交通事故19起，损失19.9万元，同比2021年交通事故下降3起，直接经济损失减少8.08万元。生产安全事故和交通安全事故及其事故损失为近十年来最低水平，安全运行态势稳中向好。

目前，各公司生产经营十分繁忙，麻痹思想极易发生安全事故，要坚决杜绝侥幸心理。安全生产永远是起点，应该以党的二十大精神为动力，完善安全管理机制，把有效遏制生产安全事故作为当前和今后一个时期安全生产工作的首要目标，突出“安全生产”工作为重点，建立隐患排查治理长效机制，深化安全生产标准化建设，严格落实安全防范措施及隐患排查治理闭环管理，层层压实安全生产责任，推动公司高质量发展。

附件：2022年第四季度安全督查通报

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年2月18日



---

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年2月20日印发

拟稿：郑渝翰

校核：张付云

---

附件

## 2022 年第四季度安全督查通报

序号	隐患单位	主要安全隐患
1	涪陵药厂	<p>石谷溪厂区：</p> <p>①酒精仓库：安全操作制度不完善。</p> <p>②质检中心：气瓶存放无状态牌。</p> <p>李渡厂区：</p> <p>配电房（与桐君阁药厂合用）桥架电缆沟未做封堵。</p> <p>双加厂区：</p> <p>①糖浆剂合剂车间：旋盖机无联锁装置、无安全警示标志。</p> <p>②包装一区：消防通道被占用。</p> <p>③安全操作：叉车工在操作中未佩戴安全帽。</p> <p>龙桥厂区：</p> <p>①锅炉房：门口无安全警示标志，室内蒸气管道无流向标志。</p> <p>②前处理车间：叉车在车间内充电，不符合安全要求。</p>

2	桐君阁药厂	<p><b>茶园厂区：</b></p> <p>①消防控制室：插座与烧水器间距不足。</p> <p>②五金库：配电柜无安全警示标志。</p> <p>③污水站排渣室：空开插座有短路现象。</p> <p>④中药库房：药材堆码超高，消防报警按钮被遮挡。</p> <p>⑤锅炉房：车间负责人未按要求带队检查。</p> <p>⑥前处理车间：榨油机无安全操作规程。</p> <p>⑦厨房：未标注配电控制盒开关使用区域。</p> <p><b>李渡厂区：</b></p> <p>①润药室：润药机无安全操作规程。</p> <p>②煎煮室：夹层锅无防烫伤警示标志。</p> <p>③一楼成品库：灭火器、报警按钮被货物遮挡。</p> <p>④丸剂生产线：未安装装盒机转动链条防护罩。</p>
3	西南药业	<p>①西南销售公司：仓库内的灭火器过期失效。</p> <p>②星星物业回收库：电源插座下方堆放易燃物。</p> <p>③固体制剂车间：消防控制室线路有故障。</p> <p>④冷冻库：未配置安全出口疏散标志及应急照明。</p>
4	中药二厂	<p><b>洞子口厂区：</b></p> <p>①厂区道路：锅炉房外消防通道被占用。</p> <p>②电瓶充电区：墙上插线板安装不规范。</p> <p>③前处理车间：防爆车间储罐平台防护栏底部无挡板。</p> <p><b>德感厂区：</b></p> <p>①锅炉房：水处理室未采用固定梯。</p> <p>②配电房：未打开灭火系统保险装置。</p> <p>③包装车间：包装材料堆放超高。</p> <p>④成品仓库：叉车操作工未佩戴安全帽。</p>

5	重庆 中药 饮片 厂	<p>①四楼通道：消防通道被货物占用。</p> <p>②三楼联动生产线：压力管道上的压力表红线不醒目。</p>
6	天诚 药厂	<p>①中药材仓库：货物堆垛墙距不符合要求。</p> <p>②叉车充电处：有一具灭火器压力不足。</p> <p>③一车间：提取区消防水带老化。</p> <p>④中心实验室：插座未上墙固定，明火区无防烫伤警示标志。</p>
7	浙江 东方 制药 (自 查)	<p>①部分车辆停放不规范，堵塞消防通道。</p> <p>②停车棚：有一块地沟盖板破损。</p>
8	南充 制药	<p>①药渣处理区：部分管道较低，无车辆限高或禁行标志。</p> <p>②机修班：暖风机与纸箱间距不足，未标识配电箱开关使用区域。</p> <p>③原料库：叉车充电处存有货物。</p> <p>④化试库：剧毒室腐蚀严重，插座无防尘盖。</p>
9	绵阳 药厂	<p><b>游仙厂区：</b> 锅炉房：应急照明不能正常启用。</p> <p><b>三台厂区：</b> ①锅炉房：未做班前检查，未配备二氧化碳灭火器防冻手套。</p> <p>②发电机房：电瓶与发电机组的连接线绝缘层破损。</p> <p>③职工食堂：未标识配电箱使用区域，绞肉机开关无漏电保护装置。</p> <p>④原料一库：应急控制柜积灰较多。</p>

10	四川 医疗 器械	烟感 1-55 有故障，未正常运行。
11	四川 太极 制药	①固体制剂车间：外包室维 C 生产线控制箱里存放杂物，参观走廊应急照明数量不足。 ②锅炉房：检查记录本所列项目设置不符合要求。
12	藏药 厂（自 查）	<b>新厂区：</b> ①成品库：堆垛间距不足。 ②洗药间：插座无防水盖。 ③药材库：挡鼠板损坏。 ④压力表到期未校验。
13	天胶 厂（自 查）	①维修班：氧气瓶存放不规范。 ②仓库消火栓被遮挡，鹿角胶堆垛间距不足，部分灭火器检查记录未填写。 ③锅炉房：配电箱无安全警示标志。 ④污水处理站：围栏无安全警示标志。
14	天驴 厂（自 查）	①养殖场：仓库与棚圈顶存在被风吹裂的情况。 ②养殖场草料仓库较为杂乱。
15	医保 进出 口公 司	①四楼库房：开关、插座旁边堆放有货物。 ②四楼库房：屋顶向下塌陷变形严重。 ③三楼十库：日常照明灯固定不牢。 ④三楼九库：外租单位切割机无安全操作规程，电源线绝缘层破损。

16	德阳 大中 药业	<p>①25店：卫生间门口无“小心台阶”安全警示标志。</p> <p>②2店：提前填写每日巡查记录、安全活动记录不规范。</p> <p>③17店：杂物间堆放的纸箱贴近插座。</p> <p>④仓库4楼：中药库内部分配电箱无安全警示标志。</p> <p>⑤仓库2楼：二楼常温库有一具灭火器压力不足。</p>
17	德阳 荣升 药业	<p>①32店：室内消火栓箱门张贴广告，也未张贴安全操作方法。</p> <p>②99店：店内烟感报警器保护罩未取下。</p> <p>③12号库：冰箱插座未上墙固定。</p> <p>④仓库配电房：未定期校验绝缘工具。</p>
18	成都 西部 医药	<p>叉车充电处堆放有货物。</p>
19	中药 材公 司	<p>①毒性药品库：门口室内消防水带未形成实操状态。</p> <p>②常温库：配电箱内部分开关未标注使用区域。</p> <p>③防火分区：防火卷帘门下方有线路穿过。</p>
20	重庆 中药 材市 场	<p>①4016商铺：室内消火栓堵塞。</p> <p>②4楼仓库：安全出口疏散标志损坏。</p> <p>③2楼防火卷帘门下方堆放有杂物。</p>
21	四川 太极 大药 房	<p>①太极大药房五福桥东路店：未及时填写每日巡查记录。</p> <p>②太极大药房羊子山店：有一个应急照明无法正常启用；门口无“小心台阶”安全警示标志；存在提前填写每日巡查记录的情况。</p> <p>③太极大药房西林一街店：应急照明无法正常启用；存在提前填写每日巡查记录的情况。</p> <p>④太极大药房东昌路店：门口台阶与厕所无“小心台阶”安全警示标志。</p>

22	涪陵医药公司	<p>①涪陵 6 店：配电箱及上下楼梯无安全警示标志。</p> <p>②涪陵 18 店：灭火器过期失效。</p> <p>③涪陵 2 店：储存室空开下方堆放有货物。</p> <p>④百货公司：负二楼室内消火栓未张贴安全操作方法。</p> <p>⑤李渡仓库：配电箱下方堆放有成品；库内使用木梯不符合安全要求。</p>
23	永川中药材	<p>①永川 26 店：电源空开下方堆放有杂物。</p> <p>②永川 10 店：室内消火栓被杂物遮挡，门口无“小心台阶”安全警示标志。</p> <p>③永川 25 店：灭火器过期失效。</p> <p>④永川 11 店：门口插线板未固定。</p> <p>⑤永川 24 店：未配备专业梯子铺货取货。</p>
24	四川自贡医药	<p>①太极大药房檀木林店：应急照明不能正常启用。</p> <p>②太极大药房新美商城店：火灾区域报警装置及烟感器有故障，未正常运行。</p> <p>③太极大药房紫薇路店：配电箱无安全警示标志，配电箱开关未标识使用区域。</p> <p>④仓库楼梯间应急疏散标识损坏。</p>
25	绵阳药业集团	<p>①三台太极大药房 94 店：配电箱开关未标识使用区域。</p> <p>②103 仓库：“严禁烟火”标志不醒目，消防设施数量不足。</p> <p><b>南充医药：</b></p> <p>①物流办公区：部分配电箱开关未标识使用区域。</p> <p>②冰柜插线板未上墙固定。</p>
26	虫草公司（自查）	<p><b>芦山县基地：</b></p> <p>外围进行基础建设工作，存在高空坠物的隐患。</p>



集团公司授权检查企业督查通报

1	塑胶公司	<p>①砂轮机：安装位置不符合安全技术要求。</p> <p>②设备检修：无安全检修牌，配电箱未锁闭。</p> <p>③临时仓库：原料堆码超高，倾斜严重。</p> <p>④粉碎机：转动皮带轮防护罩未全封闭。</p>
2	长寿湖太极岛	<p>①紫竹院：部分线路未穿管。</p> <p>②厨房：配电箱无安全警示标志。</p> <p>③未与厨房承包商签订安全管理协议。</p>
3	武陵山森林公园	<p>①云顶山庄配电房：未配置二氧化碳灭火器以及防冻手套。</p> <p>②荷花山庄：有一室外消火栓未采取防冻措施。</p> <p>③霍香花酒店：客房走道部分灭火器过期失效；消防水泵房内观察爬梯未安装防护笼。</p>
4	涵菡物业	<p><b>黄龙花园：</b></p> <p>①一期车库：部分消火栓损坏。</p> <p>②一期车库：部分安全疏散标志损坏。</p> <p>③水泵房：配电箱安全警示标志破损。</p> <p>④控制室：堆放有杂物。</p> <p><b>大竹林办公区：</b></p> <p>银杏楼2楼：电梯外走廊上方墙面有裂缝。</p>