

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

## CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2023〕248号

签发人：谭礼文

### 关于2023年一季度安全督查情况的通报

各部门、子公司：

为有效落实国药集团关于“安全管理强化年行动”的总体部署，切实强化安全生产隐患治理，全面防范各类安全风险，力争事故起数、受伤人数双下降。公司安全办对各子公司进行了一季度的安全督查，现将督查情况通报如下：

序号	隐患单位	主要安全隐患
1	涪陵药厂	<b>石谷溪厂区：</b> ①锅炉房：部分消防水带老化。 ②前处理车间炒药室：在炒药锅设备上存放可燃物。 ③中药前处理车间：切制区配电箱、消火栓前堆放药材。

		<p><b>李渡厂区：</b></p> <p>④新办公楼建筑工地：电焊条使用后未取下。</p> <p>⑤新办公楼建筑工地：部分乙炔瓶与油漆间距不足。</p> <p>⑥西南楼一楼：部分消防水带未解绑，未形成实操状态。</p> <p><b>双加厂区：</b></p> <p>⑦生产车间四楼：叉车充电处旁堆放可燃物。</p> <p>⑧生产车间二楼：过道堆放货物，占用消防逃生通道。</p> <p>⑨口服液制剂车间：灭菌室插座无防水盖板。</p> <p><b>龙桥厂区：</b></p> <p>⑩酒精库：无消防沙池。</p>
2	桐君阁药厂	<p><b>茶园厂区：</b></p> <p>①炮制品库：烟感报警器工作异常。</p> <p>②制剂车间总机房：一消防水带老化。</p> <p>③机修班砂轮机：无人使用时仍在空转运行。</p> <p><b>李渡厂区：</b></p> <p>④前处理车间：消防水带未解绑，未形成实操状态。</p> <p>⑤西南楼成品库：货物堆放密集，无环形通道。</p> <p>⑥西南楼成品库：消防水带未解绑，未形成实操状态。</p> <p>⑦制剂车间：过道堆放货物，占用消防逃生通道。</p>
3	西南药业	<p><b>天星桥厂区：</b></p> <p>①锅炉房：一楼燃气管道压力表过期未校验。</p> <p>②输液车间：维修室气瓶无防倾倒措施。</p> <p><b>四川太极制药：</b></p> <p>③固体制剂车间：胶囊填充室应更换为防爆插座。</p> <p>④固体制剂车间：办公室电脑主机上放置易燃物。</p>
4	中药二厂	<p><b>洞子口厂区：</b></p> <p>①污水处理站：插线板未固定上墙。</p> <p>②污水处理站：防护围栏有缺口。</p> <p>③原料库：货物堆放无垛距。</p> <p>④前处理车间：药材淘洗区插座无防护罩。</p> <p>⑤炒药房：燃气管道法兰盘未做跨接。</p> <p><b>德感厂区：</b></p> <p>⑥制剂楼配电房：电缆沟未封堵严实。</p> <p>⑦制剂楼配电房：配电箱临时接线处电线裸露。</p>

5	重庆中药饮片厂	<ul style="list-style-type: none"> <li>①4楼28号消火栓：消防水带未解绑，未形成实操状态。</li> <li>②4楼仓库：过道堆放货物，占用消防逃生通道。</li> <li>③联动生产线：一压力表压力超出安全警示红线。</li> <li>④三楼生产区：烟感报警器工作异常。</li> </ul>
6	天诚药厂	<ul style="list-style-type: none"> <li>①污水处理站：风机房两具灭火器已过期。</li> <li>②污水处理站：灭火器箱无点检表。</li> <li>③污水处理站：空压机房配电箱内插座应移除。</li> <li>④食堂：插座无防水盖板。</li> </ul>
7	四川永天昌饮片厂	<ul style="list-style-type: none"> <li>①原料三库：货物堆码不规范，消防通道被堵塞。</li> <li>②原料二库：货物堆码无墙距。</li> </ul>
8	浙江东方制药	<ul style="list-style-type: none"> <li>①原料库三楼：消防水带未解绑，未形成实操状态。</li> <li>②原料库二楼：烟感报警器工作异常。</li> <li>③原料库二楼：货物堆放垛距不足。</li> <li>④电瓶车充电处：堆放可燃物。</li> <li>⑤配电房：电缆沟未封堵严实。</li> <li>⑥配电房：配电柜一侧无绝缘垫。</li> <li>⑦前处理车间：防护栏下无挡板。</li> <li>⑧前处理车间：部分烟感报警器防护罩未取下。</li> <li>⑨前处理车间：醇沉区药液罐无防烫伤警示标志。</li> <li>⑩二楼成品仓库：货物堆放墙距、垛距不足。</li> <li>⑪二楼成品仓库：仓库外配电箱有临时接用的插线板应拆除。</li> </ul>
9	南充制药	<ul style="list-style-type: none"> <li>①质检室：设备无操作规程。</li> <li>②质检室：二氧化碳灭火器未配备防冻手套。</li> <li>③锅炉房：无每日燃气巡查记录。</li> <li>④炒药室旁配电箱：违规使用插线板充电。</li> <li>⑤前处理车间：提取区消火栓未配齐点检表。</li> <li>⑥前处理车间：切药机无防护罩。</li> </ul>
10	绵阳药厂	<p><b>三台厂区：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①二车间：设备运行时，防护罩未使用。</li> <li>②一车间：检修设备时，配电箱未挂状态牌。</li> <li>③叉车操作人员未戴安全帽。</li> </ul>

11	藏药厂	①二楼甘芝堂配电室：线管垂直穿越楼板部位未封堵严实。 ②检测检验中心：插线板未固定。 ③检测检验中心：插座无防水盖板。 ④生产车间：洗药间插座无防水盖板。 ⑤生产车间：切药机防护罩安装不规范。 ⑥浓缩间：烟感报警器防护罩未取下。 ⑦三楼配电室：配电柜背面无绝缘垫。 ⑧三楼配电室：无二氧化碳灭火器。 ⑨总配电室：配电柜背面无绝缘垫。 ⑩总配电室：无绝缘工具。
12	天胶厂	<b>胡川厂区：</b> ①生产车间：切药机停用时无状态牌。 ②机修班：钻床使用后钻头未及时取下。 ③发电机房：未配置灭火器。 ④气站压力表未校验。
13	桐君阁股份有限公司	<b>桐君阁连锁公司：</b> ①民主院 38 号宿舍：外租宿舍线路凌乱未穿管。 ②太极大药房 5 店：配电箱无警示标志。 ③太极大药房旗舰店：冰柜插线板放置在地板未固定上墙。 <b>桐君阁物流配送公司：</b> ④五号库：楼顶冷却塔检修人员未办理登高作业证。 ⑤五号库：检修人员未系安全带作业。 ⑥二楼办公区：配电箱内控制开关未标注使用区。 <b>涪陵医药公司：</b> ⑦桐君阁大药房 122 店：配电箱无安全警示标志。 ⑧西南楼医药公司仓库：消火栓消防水带未解绑，未形成实操状态。 ⑨西南楼医药公司仓库：安全疏散出口被货物遮挡。 ⑩桐君阁大药房 4 店：配电箱无安全警示标志。 ⑪桐君阁大药房 6 店：配电箱无安全警示标志。 <b>永川中药材公司：</b> ⑫桐君阁大药房 11 店：烟感报警器工作异常。 ⑬桐君阁大药房 22 店：配电箱下堆放杂物。 ⑭桐君阁大药房 22 店：烟感报警器工作异常。

		<p>⑮园区仓库消火栓无点检表。          ⑯仓库：提升机前无防护栏。          ⑰仓库：部分烟感报警器防护罩未取下。          ⑱一楼配电室：无绝缘垫。</p>
14	成都西部医药	<p><b>成都西部医药：</b>          ①叉车操作员未佩戴安全帽。          ②配电室无巡查记录。（西成仓库）          ③叉车充电处无安全须知与断电装置。（西成仓库）          ④叉车充电处应增设两具灭火器。（西成仓库）          ⑤汽车充电处与泡沫板墙体间距不足。（西成仓库）</p> <p><b>绵阳天诚药业：</b>          ⑥仓库灭火器无点检表。          ⑦太极大药房 55 店：熬药机操作规程未上墙。          ⑧太极大药房 5 店：饮水机旁插线板未上墙。</p> <p><b>德阳大中：</b>          ⑨太极大药房 22 店：配电箱下堆放杂物。</p> <p><b>德阳荣升：</b>          ⑩配电房：二氧化碳灭火器未配备防冻手套。          ⑪太极大药房 68 店：煎药室插座无防水盖板。          ⑫太极大药房 68 店：一插座有灼烧痕迹。</p> <p><b>自贡医药：</b>          ⑬太极大药房檀木林店：配电箱下堆放杂物。          ⑭太极大药房檀木林店：灭火器无点检表。          ⑮太极大药房新美商城店：杂物间冰箱四周堆放有杂物。⑯太极大药房新美商城店：灭火器无点检表。          ⑰太极大药房汇贤苑店：微波炉散热口放置可燃物。          ⑱太极大药房紫薇路店：配电箱下堆放杂物。</p> <p><b>四川太极大药房：</b>          ⑲青羊区童子街店：配电箱下堆放杂物。          ⑳青羊区童子街店：安全巡查记录缺失。          ㉑华油路店：消火栓被杂物遮挡。          ㉒华油路店：无安全巡查记录。</p> <p><b>巴中太极医药：</b>          ㉓仓库无火灾应急处置预案。</p>

		<p>②④无隐患整改台账。</p> <p>②⑤安全检查记录不完善。</p> <p><b>南充太极医药：</b></p> <p>②⑥仓库消火栓无点检表。</p> <p><b>太极医疗器械厂：</b></p> <p>②⑦空压机房：储气罐压力表未标注压力红线。</p> <p>②⑧五金库旁消火栓无消防水带。</p>
15	医保进出口公司	<p>①室内消火栓维保不到位，栓口锈蚀。</p> <p>②2楼9库：外租仓库内切割机无安全警示标志。</p>
16	重庆中药材市场	<p>①市场4016：消火栓被货物遮挡。</p> <p>②市场4030：电源线路凌乱。</p> <p>③市场4030：插线板未固定。</p> <p>④市场4052：药材与插线板间距不足。</p> <p>⑤市场2楼：防火卷帘门正下方堆放货物。</p> <p>⑥市场3楼：防火卷帘门正下方堆放货物。</p> <p>⑦市场4楼：防火卷帘门正下方堆放货物。</p>
17	中药材公司	<p>①大石坝仓库：部分室内消火栓接口锈蚀。</p> <p><b>涪陵大顺加工房：</b></p> <p>②筛选机：皮带轮无防护罩。</p> <p>③淘洗机：电源线绝缘层破损。</p> <p>④烘干区：电源开关及插头未设防护罩。</p> <p>⑤配电箱：正下方堆放编织带。</p>
18	电商公司	<p>①天猫仓库区：插线板未固定上墙。</p> <p>②仓库：电源开关正下方堆放纸箱。</p>
19	虫草公司	<p><b>芦山县虫草基地：</b></p> <p>①生产车间：插座防护罩脱落。</p> <p>②生产车间：部分烟感报警器防护罩未取下。</p> <p>③备料间：切料机送料口未安装防护罩。</p> <p>④叉车无独立充电区。</p> <p>⑤生产车间走廊：应增设灭火器。</p>

		<b>康定虫草基地:</b> ⑥前处理区: 一配电箱电线裸露应该包裹。 ⑦前处理区: 配电箱未标注开关使用区域。 ⑧前处理区: 木质闸刀开关应停止使用。 ⑨配电室: 无绝缘垫与照明灯。
集团公司授权检查企业督查通报		
1	国光厂	①包装车间: 配电箱临时接线作长期使用未穿管。 ②酱油车间: 配电箱临时接线导致箱门无法锁闭易进水短路。
2	塑胶公司	门口配电箱旁堆放货物
3	长寿湖太极岛	①厨房: 气罐存储区应增设灭火器。 ②厨房: 养鱼池上方插座无防水盖板。 ③厨房: 物料存储室照明灯旁电线裸露应拆除。 ④电工未持证上岗。
4	武陵山森林公园	<b>藿香花山庄:</b> ①发电机房: 配电箱无安全警示标志。 ②发电机房: 烟感报警器工作异常。 ③负一楼楼梯间烟感报警器防护罩未取下。 <b>天语宾馆:</b> ④5楼走廊阳台木板老化。 <b>瑜伽谷:</b> ⑤发电机房: 柴油发电机与储油罐同处于一室。
5	涵菡物业	车库二期进口处防火卷帘门下停放摩托车。
6	太极建设工程管理公司	<b>原医药批发公司仓库:</b> ①外租回收废品存放点: 废液化气罐未与气瓶保持安全距离。 <b>海南加乐潭项目:</b> ②39号楼: 小型圆盘机插线板烧坏。 ③39号楼: 临时配电箱有一插座未接漏电保护装置。 ④加工坊: 氧气瓶露天摆放且无防晒、防倾倒措施。 ⑤人防车库: 灭火器数量配备不足。

各子公司要对照通报中的安全隐患举一反三，加大安全生

产监督检查力度，及时整改隐患，整改完成后书面上报实业安全办销号。

各子公司要牢固树立“隐患就是事故”的观念，坚守安全红线意识，对安全生产违规行为“零容忍”，做到发现一起，查处一起，严防各类安全生产事故的发生。

特此通报

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年4月13日



---

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023年4月17日印发

拟稿：郑渝翰

校核：张付云

---