

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2024〕89号

签发人：刘晓清

四川太极大药房连锁有限公司

关于2024年6-7月安全检查情况的通报

各部门、门店：

按照《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》工作部署，持续开展安全集中除隐患攻坚大整治行动，消除安全隐患，有效防范安全事故发生，现将6-7月检查情况通报如下：

序号	隐患部门及门店	主要安全隐患
1	青龙街店	1. 灭火器有遮挡；2. 灯管接触不良。
2	黄苑街店	灭火器被遮挡。
3	光华村街店	1. 底线盒破损，接头分叉，易绊倒人；2. 饮用水摆在门外无人看守，存在安全隐患；3. 高大扶梯仅靠低矮送货框摆放，易倾倒伤人；4. 顾客高价值退货随意放在诊室，易丢失。
4	光华店	消火栓箱内放置物品堵塞。
5	综管部	插线板未固定上墙。
6	采购部	插线板未固定上墙。
7	客服部	手机充电器未取。
8	西部店	1. 配电箱内空开键上无标识；2. 后区库房杂乱。

9	羊子山西路店	1. 该店无梯子，吊顶偏高，造成吊旗悬挂高，梯子难以操作，需要降低吊旗杆高度。2. 灭火器于8月份到期，需要更换。
10	柳翠路店	1. 门口台阶上无标识；2. 该店5个应急灯中有4个应急灯故障；3. 每月安全学习未达到2次。
	柳翠路铺面（SOLO 首尔服饰）	2具灭火器已过期。
11	榕声路店	2个门前台阶上无标识。
	榕声路铺面（面馆）	1. 后区厨房的燃气灶周边有大量油垢，需要定期清除；2. 灭火器有2具过期，需要更换。
12	水杉街店	1. 安全学习记录及签字不完善；2. 店堂后区右墙上的1个应急灯故障。
13	崔家店路店	1. 灭火器、消火栓被堵挡，消火栓箱上无标识；2. 有5个应急灯故障；3. 安全学习记录不全。
	崔家店路（诚信五金店）	灭火器已过期，需要更换。

各部门及门店要对照通报中的安全隐患落实整改，举一反三，并在检查时已提出了隐患整改要求，对尚未完成整改的隐患，要求在一周内完成整改，并上报综合管理部安全科销号。

特此通报！



四川太极大药房连锁有限公司

2024年8月6日印发

拟稿：彭健 校核：张蓉

（共印2份）