

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2015〕630号

签发人：陈建国

关于一季度安全检查情况的通报

各公司、厂：

为了加强安全生产工作，防范安全事故发生，集团公司安全办对各单位进行了一季度安全大检查，现将安全检查情况通报如下：

一、检查中发现存在的主要安全隐患：

序号	隐患单位	主要安全隐患	备注
1	涪陵药厂	①一分厂机修班：电线乱拉乱接；一乙炔瓶置于露天，存在安全隐患。 ②八分厂：酒精储量过多，不能超过半天的暂存量；安全检查记录3月份缺一次。 ③十一分厂：8号锅炉控制台下班前的做个人卫生应规定时间；登高区域应有警示标志。 ④十二分厂：一楼回收岗位消防器材被遮挡。 ⑤仓库、原料库和成品库部分灭火器失效。	

		⑥李渡大型仓库：原料库和成品库中部没有留出垛距；要增设灭火器，且上方应有明显的灭火器指示标志。	
2	太极印务	①塑料车间：油棉纱应用铁桶存放。 ②包装车间：三工段安全检查记录2月份缺一次；模切工段安全活动记录3月份缺一次；说明书线工段安全活动未按要求开展（有时未涉及安全）。 ③包装车间：二楼设备维修时，应挂安全警示牌。 ④成品库：灭火器上方应有明确的指示标志。	
3	国光厂	①酱油车间：旋转蒸煮锅、真空浓缩缸、夹层锅安全阀过期未校验。 ②酱油车间：两分气缸压力表过期未校验。 ③锅炉房无夜班值守记录（在跟班实习）。 ④配电房：绝缘棒过期未校验。 ⑤熬制酱油车间的2个K型罐压力表、安全阀过期未校验。	
4	办公区域	①广告公司一插线板超负荷。	
5	桐君阁药厂	①部分灭火器已过期、报废，应及时更换。	
6	塑料四厂	①部分灭火器过期。	
7	西南药业	①粉针车间：生产车间有6具灭火器过期。 ②小针车间：灭菌室1至5号柜所有压力表应标注安全红线。 ③大输液车间：软袋灭菌柜上压力表应标注安全红线。 ④厂区回收库房路灯电线老化。	
8	桐君阁股份	①安全管理制度需重新修订。	
9	连锁公司	①安全管理制度需重新修订。	
10	医院公司	①安全管理制度不全，无安全生产责任制。	
11	中药二厂	①包装车间：包装传输生产线上有女工头发没有包在工作帽内。 ②丸剂车间：安全活动记录不规范。 ③成品库：个别品种堆码超高。	
12	川太极	①注一车间：安全检查（代签）和安全活动（无签名）记录不规范。 ②厂级安全管理制度需重新修订。	
13	绵阳药厂	①一车间：粉碎混合室设备检修时应有安全警示牌。 ②一车间：药材干燥室的分气缸压力表过期未及时校验。 ③一车间：灭菌柜压力表过期未及时校验。 ④一车间：安全活动记录1月份缺一次。	

		<p>⑤四车间：外包装室一设备检修应有安全警示牌。</p> <p>⑥四车间：安全活动记录1月份缺一次。</p> <p>⑦三车间：2、3月份安全活动各缺一次。</p> <p>⑧厂级安全检查3月份无分管领导带队检查，一季度无第一负责人带队检查。</p>	
14	天诚制药	<p>①三车间：灭菌室的M-1灭菌柜压力表过期未及时校验。</p> <p>②三车间：洗烘室的2条线上洗瓶机压力表过期未校验。</p> <p>③前处理车间：蒸煮室内的卧式杀菌锅安全阀过期未校验。</p> <p>④原料库：一叉车在库内违规充电；一灭火器被遮挡。</p> <p>⑤前提车间：W-2罐一压力表过期未及时校验。</p> <p>⑥厂级安全检查1月份缺一次，3月份缺3次。</p>	
15	南充药厂	<p>①二车间：颗粒分装室的消防通道堵塞；安全检查1、3月各缺一次。</p> <p>②一车间：控制过滤器上压力表已损坏；1、2月份安全检查各缺一次。</p> <p>③包材库：库区应增设灭火器。</p> <p>④机修室：一配电箱下有洗件用的机油，存在安全隐患；3月份安全活动缺一次。</p> <p>⑤缺一次主要领导带队的厂级安全检查；一季度安全专题会无主要领导参加。</p> <p>⑥部分台账未更新。</p>	

二、对照检查中发现的安全隐患，各单位要举一反三，加强安全检查，及时整改隐患，各单位领导必须高度重视，强化安全意识，加强安全生产管理工作，落实安全措施，严防安全事故发生。



太极集团有限公司办公室

2015年5月7日印发

拟稿：蔡海

校核：刘塔